



A					
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA/MA					
ORÇAMENTO DE SERVIÇOS					
SERVIÇOS MECANICOS - AUTOMÓVEIS TIPO VAN, MICRO-ONIBUS, CAMINHONETE, MAQUINAS E VEICULOS LEVES					
GRUPO 01 - MOTOR					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	STATOOS	QUANTIDADE	V. UNIT.	V. TOTAL
01	REPARO DO MOTOR (abrir o motor, observar as peças a serem trocadas, trocalas, retificar a peças que podem passar poreste procedimento quais sejam, biela, bloco do motor, eixo-vira-brequim e o cabeçote, repõem-se as peças e fecha-se o motor)	SERV	9	R\$ 790,00	R\$ 7.110,00
02	TROCA DO COMANDO DE VÁLVULA	SERV	9	R\$ 163,00	R\$ 1.467,00
03	TROCA DO VIRA BREQUIM	SERV	9	R\$ 186,00	R\$ 1.674,00
04	TROCA DA CORREIA DENTADA	SERV	9	R\$ 131,00	R\$ 1.179,00
05	TROCA DA DESCARGA	SERV	9	R\$ 75,00	R\$ 675,00
06	TROCA DA BOMBA D'ÁGUA	SERV	9	R\$ 90,00	R\$ 810,00
07	TROCA DO COXIM DO MOTOR	SERV	9	R\$ 51,00	R\$ 459,00
08	TROCA DA BOMBA DE ÓLEO	SERV	12	R\$ 186,00	R\$ 2.232,00
09	TROCA DE TENSOR E CORRENTE	SERV	9	R\$ 106,00	R\$ 954,00
10	TROCA DO RETENTOR DA POLIA	SERV	9	R\$ 62,00	R\$ 558,00
11	TROCA DO RADIADOR	SERV	9	R\$ 61,00	R\$ 549,00
12	TROCA DÁS VELAS	SERV	9	R\$ 29,00	R\$ 261,00
13	TROCA DO CARTER	SERV	9	R\$ 128,00	R\$ 1.152,00
14	TROCA DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL	SERV	9	R\$ 125,00	R\$ 1.125,00
15	REGULAGEM GERAL DO MOTOR	SERV	9	R\$ 128,00	R\$ 1.152,00
16	REGULAGEM DA VÁLVULA	SERV	9	R\$ 120,00	R\$ 1.080,00
17	DIAGNOSTICO ELETRONICO MOTOR	SERV	14	R\$ 195,00	R\$ 2.730,00
18	REPARO SISTEMA INJEÇÃO	SERV	9	R\$ 182,00	R\$ 1.638,00
19	TROCA DO RETENTOR DO VOLANTE	SERV	9	R\$ 182,00	R\$ 1.638,00
20	TIRA VAZAMENTO DO MOTOR	SERV	9	R\$ 167,00	R\$ 1.503,00
21	DESCARBONIZAÇÃO DO MOTOR	SERV	4	R\$ 644,00	R\$ 2.576,00
22	TROCA DO ÓLEO DO MOTOR	SERV	54	R\$ 35,00	R\$ 1.890,00
23	LIMPEZA DO TANQUE	SERV	12	R\$ 90,00	R\$ 1.080,00
24	TROCA DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL	SERV	27	R\$ 27,00	R\$ 729,00
25	TROCA DO FILTRO DE ÓLEO	SERV	27	R\$ 27,00	R\$ 729,00
26	TROCA DO FILTRO DE AR	SERV	27	R\$ 27,00	R\$ 729,00
27	REVISÃO DE REFRIGERAÇÃO	SERV	27	R\$ 355,00	R\$ 9.585,00
28	TROCA DA JUNTA DO CABEÇOTE	SERV	7	R\$ 119,00	R\$ 833,00
29	ESMERILHAMENTO DO CABEÇOTE	SERV	7	R\$ 125,00	R\$ 875,00
30	DESCARBONIZAÇÃO DO CABEÇOTE	SERV	7	R\$ 339,00	R\$ 2.373,00

CNPJ: 01.763.774/0001-37

INSC. EST.:121.561.763

AV. DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1852 - ENTRONCAMENTO - FONE: (99) 3524-3284
 e-mail: iamauto@jupiter.com.br CEP: 65.903-270 IMPERATRIZ / MA



31	TROCA DOS RETENTORES DE VÁLVULAS	SERV	7	R\$ 22,00	R\$ 154,00
32	RETIFICA COMPLETA DO BLOCO	SERV	7	R\$ 627,00	R\$ 4.389,00
33	RETIFICA DO VIRA BREQUIM	SERV	7	R\$ 208,00	R\$ 1.456,00
34	TROCA DAS VÁLVULAS DO CABEÇOTE	SERV	7	R\$ 27,00	R\$ 189,00
35	TROCA DOS GUIAS DE VALVULA DO CABEÇOTE	SERV	7	R\$ 27,00	R\$ 189,00
36	TROCA DA JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULA	SERV	7	R\$ 27,00	R\$ 189,00
37	RETIFICA DAS SEDES DO CABEÇOTE	SERV	10	R\$ 33,00	R\$ 330,00
38	TROCA DA CORREIA DO HIDRÁULICO	SERV	7	R\$ 40,00	R\$ 280,00
39	TROCA DA JUNTA DE ADMISSÃO	SERV	7	R\$ 64,00	R\$ 448,00
40	TROCA DA JUNTA DE TRANSMISSÃO	SERV	7	R\$ 59,00	R\$ 413,00
41	PLANAGEM DO CABEÇOTE	SERV	9	R\$ 168,00	R\$ 1.512,00
42	LIMPEZA DOS SENSORES	SERV	8	R\$ 59,00	R\$ 472,00
43	REPARO DO COMPRESSOR DE AR	SERV	9	R\$ 59,00	R\$ 531,00
44	TROCA DA JUNTA DO COLETOR	SERV	9	R\$ 87,00	R\$ 783,00
45	TROCA DO SENSOR MAP	SERV	9	R\$ 87,00	R\$ 783,00
46	TROCA DO SENSOR DE ROTAÇÃO	SERV	9	R\$ 40,00	R\$ 360,00
47	TROCA DO SENSOR DE BORBOLETA	SERV	9	R\$ 42,00	R\$ 378,00
48	TROCA DO SENSOR DE VELOCIDADE	SERV	9	R\$ 40,00	R\$ 360,00
49	TROCA DOS CABOS DE VELA	SERV	9	R\$ 26,00	R\$ 234,00
50	TROCA DA ESPOLETA DO BLOCO	SERV	9	R\$ 59,00	R\$ 531,00
51	TROCA DO CABO DO ACELERADOR	SERV	9	R\$ 59,00	R\$ 531,00
52	TROCA DO CABO DE EMBREAGEM	SERV	9	R\$ 59,00	R\$ 531,00
53	SOLDA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL	SERV	7	R\$ 108,00	R\$ 756,00
54	EXTRAÇÃO DE PARAFUSO	SERV	9	R\$ 66,00	R\$ 594,00
55	CARGA DE GÁS	SERV	9	R\$ 173,00	R\$ 1.557,00
56	TROCA DO SENSOR DE MARCHA LENTA	SERV	6	R\$ 26,00	R\$ 156,00
57	REGULARIZAÇÃO DE ACELERAÇÃO	SERV	7	R\$ 26,00	R\$ 182,00
58	TROCA DA BOMBA HIDRÁULICA	SERV	7	R\$ 209,00	R\$ 1.463,00
59	REPARO DA BOMBA HIDRÁULICA	SERV	7	R\$ 960,00	R\$ 6.720,00
60	TROCA DO MANGOTE DO RADIADOR	SERV	7	R\$ 26,00	R\$ 182,00
61	REGULAGEM DO CAPO	SERV	8	R\$ 64,00	R\$ 512,00
62	TROCA DAS BUCHAS ALAVANCA CX DE MARCHA	SERV	8	R\$ 51,00	R\$ 408,00
63	TROCA DOS SUSPENSORES DA DESCARGA	SERV	14	R\$ 51,00	R\$ 714,00
64	TROCA RETENTORES EXTERNOS	SERV	9	R\$ 51,00	R\$ 459,00
65	TROCA DOS TUCHOS	SERV	9	R\$ 108,00	R\$ 972,00
66	TROCA DOS BALACINS	SERV	14	R\$ 108,00	R\$ 1.512,00
67	TROCA DO ESTICADOR DA CORREIA DENTADA	SERV	14	R\$ 108,00	R\$ 1.512,00
68	TROCA DA Sonda LAMBADA	SERV	9	R\$ 108,00	R\$ 972,00
69	TROCA DOS BICOS INJETORES	SERV	9	R\$ 84,00	R\$ 756,00
70	LIMPEZA DE BICO E CORPO DA BORBOLETA	SERV	9	R\$ 84,00	R\$ 756,00
71	TROCA DO REGULADOR DE PRESSÃO	SERV	9	R\$ 62,00	R\$ 558,00
72	LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO	SERV	9	R\$ 60,00	R\$ 540,00

CNPJ: 01.763.774/0001-37

INSC. EST.:121.561.763

AV. DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1852 - ENTRONCAMENTO - FONE: (99) 3524-3284
 e-mail: iamauto@jupiter.com.br

CEP: 65.903-270

IMPERATRIZ / MA



73	REMOVER E INSTALAR AGREGADO DO MOTOR	SERV	9	R\$ 208,00	R\$ 1.872,00
74	TROCA DA BATERIA	SERV	5	R\$ 18,00	R\$ 90,00
75	TROCA DA ALAVANCA CAIXA DE MACHA C/ ACOPLAMENTO	SERV	9	R\$ 84,00	R\$ 756,00
76	CONFECÇÃO DO SUPORTE DO DRIVE	SERV	9	R\$ 84,00	R\$ 756,00
77	INSTALAÇÃO APARELHO DE TRANSMISSÃO	SERV	9	R\$ 108,00	R\$ 972,00
78	SUBSTITUIÇÃO DO DRIVE	SERV	9	R\$ 84,00	R\$ 756,00
79	TROCA KIT PIÃO E ENGRENAGEM VELOCÍMETRO	SERV	9	R\$ 93,00	R\$ 837,00
80	TROCA BOLA MARCADOR DE COMBUSTÍVEL	SERV	9	R\$ 93,00	R\$ 837,00
81	TROCA COMANDO DE VÁLVULA	SERV	9	R\$ 93,00	R\$ 837,00
82	TROCA DO TANQUE	SERV	9	R\$ 93,00	R\$ 837,00
83	TROCA DA ENGRENAGEM CORREIA DENTADA	SERV	9	R\$ 93,00	R\$ 837,00
84	REMOÇÃO DO CABEÇOTE	SERV	9	R\$ 60,00	R\$ 540,00

R\$ 97.596,00

TOTAL: R\$ 97.596,00 (Noventa e Sete Quinhentos e Noventa e Seis Reais)

GRUPO 02 - SUSPENSÃO E DIREÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	STATOOS	QUANTIDADE	V. UNIT.	V. TOTAL
85	REVISÃO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA	SERV	18	R\$ 178,00	R\$ 3.204,00
86	REVISÃO DA SUSPENSÃO TRASEIRA	SERV	18	R\$ 178,00	R\$ 3.204,00
87	TROCA DOS PIVÔS	SERV	18	R\$ 101,00	R\$ 1.818,00
88	TROCA DOS AMORTECEDORES	SERV	54	R\$ 59,00	R\$ 3.186,00
89	TROCA DOS TERMINAIS DE DIREÇÃO	SERV	18	R\$ 59,00	R\$ 1.062,00
90	TROCA DA CAIXA DE DIREÇÃO	SERV	7	R\$ 113,00	R\$ 791,00
91	LEVANTAR A DIANTEIRA	SERV	7	R\$ 131,00	R\$ 917,00
92	LEVANTAR A TRASEIRA	SERV	7	R\$ 131,00	R\$ 917,00
93	REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO	SERV	7	R\$ 200,00	R\$ 1.400,00
94	TROCA DA ARTICULAÇÃO	SERV	7	R\$ 59,00	R\$ 413,00
95	TROCA DOS BRAÇOS DE DIREÇÃO	SERV	7	R\$ 59,00	R\$ 413,00
96	REAPERTO GERAL	SERV	7	R\$ 75,00	R\$ 525,00
97	TROCA DO ROLAMENTO DA COLUNA DO AMORTECEDOR	SERV	7	R\$ 59,00	R\$ 413,00
98	TROCA DAS BATENTES DO AMORTECEDOR	SERV	27	R\$ 59,00	R\$ 1.593,00
99	TROCA DA BORRACHA DO AMORTECEDOR	SERV	27	R\$ 40,00	R\$ 1.080,00
100	TROCA DAS MOLAS ASPIRAL	SERV	14	R\$ 40,00	R\$ 560,00
101	TROCA DA BARRA DA DIREÇÃO	SERV	14	R\$ 40,00	R\$ 560,00
102	TROCA DAS BUCHAS DAS BALANÇAS	SERV	27	R\$ 40,00	R\$ 1.080,00
103	TROCA DAS BUCHAS DO ESTABILIZADOR	SERV	27	R\$ 40,00	R\$ 1.080,00
104	REGULAGEM DA CAIXA DE DIREÇÃO	SERV	18	R\$ 75,00	R\$ 1.350,00
105	ALINHAMENTO DA DIREÇÃO	SERV	80	R\$ 53,00	R\$ 4.240,00
106	BALANCEAMENTO DAS RODAS	SERV	80	R\$ 37,00	R\$ 2.960,00
107	TROCA DO AMORTECEDOR DA MALA	SERV	9	R\$ 40,00	R\$ 360,00
108	TROCA DAS BUCHAS DO EIXO TRASEIRO	SERV	18	R\$ 40,00	R\$ 720,00

CNPJ: 01.763.774/0001-37

INSC. EST.: 121.561.763

AV. DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1852 - ENTRONCAMENTO FONE: (99) 3524-3284
 e-mail: iamauto@jupiter.com.br CEP: 65.903-270

IMPERATRIZ / MA

000016



109	CAMBAGEM	SERV	40	R\$ 150,00	R\$ 6.000,00
110	TROCA DA BUCHA DA CAIXA DE DIREÇÃO	SERV	18	R\$ 59,00	R\$ 1.062,00
111	TROCA DAS BUCHAS DO AGREGADO	SERV	18	R\$ 59,00	R\$ 1.062,00
112	TROCA DAS BIELETAS	SERV	18	R\$ 40,00	R\$ 720,00
113	TROCA DAS BUCHAS DO TIRANTE	SERV	18	R\$ 40,00	R\$ 720,00
114	TROCA DAS BALANÇAS	SERV	18	R\$ 59,00	R\$ 1.062,00
115	TROCA DOS COXINS SUPERIORES DOS AMORTECEDORES	SERV	18	R\$ 59,00	R\$ 1.062,00
TOTAL:					R\$ 45.534,00

TOTAL: R\$ 45.534,00 (Quarenta Cinco Mil Quinhentos e Trinta e Quatro Reais)

LOTE XII - GRUPO 03 - SISTEMA DE FREIO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	STATOOS	QUANTIDADE	V. UNIT.	V. TOTAL
116	REPARO DO CILINDRO MESTRE	SERV	9	R\$ 93,00	R\$ 837,00
117	REPARO DO HIDROVACUO	SERV	9	R\$ 93,00	R\$ 837,00
118	TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO	SERV	27	R\$ 43,00	R\$ 1.161,00
119	TROCA DO CABO DE FREIO DE MÃO	SERV	9	R\$ 43,00	R\$ 387,00
120	TROCA DO CILINDRO MESTRE	SERV	9	R\$ 81,00	R\$ 729,00
121	TROCA DAS LONAS DE FREIO	SERV	27	R\$ 43,00	R\$ 1.161,00
122	TROCA DO HIDROVACUO	SERV	9	R\$ 79,00	R\$ 711,00
123	REVISÃO DOS FREIOS	SERV	27	R\$ 152,00	R\$ 4.104,00
124	TROCA DOS DISCOS DE FREIO	SERV	27	R\$ 205,00	R\$ 5.535,00
125	TROCA DOS TAMBORES DE FREIO	SERV	9	R\$ 93,00	R\$ 837,00
126	TROCA DAS MANGUEIRAS DE FREIO	SERV	9	R\$ 59,00	R\$ 531,00
127	TROCA DO CANO DE FREIO	SERV	9	R\$ 59,00	R\$ 531,00
128	TROCA DO CILINDRO DA RODA TRASEIRA	SERV	9	R\$ 59,00	R\$ 531,00
TOTAL:					R\$ 17.892,00

TOTAL: R\$ 17.892,00 (Dezesseete Mil Oitocentos e Noventa e Dois Reais)

GRUPO 04 - TRANSMISSÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	STATOOS	QUANTIDADE	V. UNIT.	V. TOTAL
129	REVISÃO DO DIFERENCIAL	SERV	4	R\$ 362,00	R\$ 1.448,00
130	TROCA DA CRUZETA DA TRANSMISSÃO	SERV	4	R\$ 72,00	R\$ 288,00
131	TROCA DA TRANSMISSÃO	SERV	4	R\$ 72,00	R\$ 288,00
132	TROCA DO DIFERENCIAL	SERV	4	R\$ 219,00	R\$ 876,00
133	TROCA DOS SEMI-EIXOS	SERV	4	R\$ 87,00	R\$ 348,00
134	TROCA DO ROLAMENTO DO SEMI-EIXO	SERV	4	R\$ 87,00	R\$ 348,00
135	TROCA DA JUNTA HOMOCINETICA	SERV	9	R\$ 87,00	R\$ 783,00
136	TROCA DA SEMI-ARVORE	SERV	9	R\$ 87,00	R\$ 783,00
137	TROCA DA TRIZETA	SERV	9	R\$ 87,00	R\$ 783,00
138	TIRA VAZAMENTO DO DIFERENCIAL	SERV	9	R\$ 142,00	R\$ 1.278,00
139	TROCA DE COIFAS EXTERNA	SERV	9	R\$ 62,00	R\$ 558,00

CNPJ: 01.763.774/0001-37

INSC. EST.: 121.561.763

AV. DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1852 - ENTRONCAMENTO - FONE: (99) 3524-3284

e-mail: iamauto@jupiter.com.br

CEP: 65.903-270

IMPERATRIZ / MA



140	TROCA DE COIFAS INTERNA	SERV	9	R\$ 62,00	R\$ 558,00
141	TROCA DO PINO GROSSO DA COROA	SERV	4	R\$ 146,00	R\$ 584,00
142	TROCA DA COROA DE DIFERENCIAL	SERV	4	R\$ 156,00	R\$ 624,00
143	TROCA PIÃO DO DIFERENCIAL	SERV	4	R\$ 156,00	R\$ 624,00
144	TROCA DOS SATELITES E PLANETARIA	SERV	4	R\$ 156,00	R\$ 624,00
145	TROCA DOS ROLAMENTOS DA COROA	SERV	4	R\$ 117,00	R\$ 468,00
146	TROCA DOS ROLAMENTOS DO PIÃO	SERV	4	R\$ 117,00	R\$ 468,00

TOTAL:

R\$ 11.731,00

TOTAL: 11.731,00 (Onze Mil Setecentos e Trinta e Um Reais)

GRUPO 05 - RODAS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	STATOOS	QUANTIDADE	V. UNIT.	V. TOTAL
147	TROCA DO ROLAMENTO TRASEIRO	SERV	18	R\$ 59,00	R\$ 1.062,00
148	TROCA DO ROLAMENTO DIANTEIRO	SERV	18	R\$ 59,00	R\$ 1.062,00
149	TROCA DO CUBO DE RODA	SERV	18	R\$ 59,00	R\$ 1.062,00
150	CONSRTO DE PNEU	SERV	54	R\$ 20,00	R\$ 1.080,00
151	DESEMPENO DE CALHA	SERV	27	R\$ 53,00	R\$ 1.431,00
152	RODÍZIO DE PNEUS	SERV	54	R\$ 29,00	R\$ 1.566,00
153	TROCA DE CILINDRO DA RODA	SERV	14	R\$ 59,00	R\$ 826,00

TOTAL:

R\$ 8.089,00

TOTAL: 8.089,00 (Oito Mil e Oitenta e Nove Reais)

GRUPO 06 - CAMBIO E EMBREAGEM

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	STATOOS	QUANTIDADE	V. UNIT.	V. TOTAL
154	TROCA DO KIT DE EMBREAGEM	SERV	14	R\$ 244,00	R\$ 3.416,00
155	REPARO DA CAIXA DE MARCHA	SERV	6	R\$ 596,00	R\$ 3.576,00
156	TROCA DA TRAVA DA CAIXA DE MARCHA	SERV	6	R\$ 42,00	R\$ 252,00
157	TIRAR VAZAMENTO DA CAIXA DE MARCHA	SERV	6	R\$ 169,00	R\$ 1.014,00
158	TROCA DO ÓLEO DA CAIXA DE MARCHA	SERV	15	R\$ 62,00	R\$ 930,00
159	TROCA DO FIXO DA CAIXA DE MARCHA	SERV	6	R\$ 66,00	R\$ 396,00
160	TROCA DO ACOPLAMENTO DA CAIXA DE MARCHA	SERV	6	R\$ 66,00	R\$ 396,00
161	TROCA DAS BUCHAS DA ALAVANCA	SERV	6	R\$ 7,00	R\$ 42,00
162	TROCA DOS RETENTORES LATERAIS	SERV	6	R\$ 66,00	R\$ 396,00
163	TROCA DOS SINCRONIZADORES DA CAIXA	SERV	6	R\$ 66,00	R\$ 396,00
164	TROCA DA ENGRENAGEM DE 3ª VELOCIDADE	SERV	6	R\$ 179,00	R\$ 1.074,00
165	TROCA DO TAMBOR SINCRONIZADOR 3 E 4	SERV	6	R\$ 129,00	R\$ 774,00

TOTAL:

R\$ 12.662,00

TOTAL: 12.662,00 (Doze Mil Seiscentos e Sessenta e Dois Reais)

GRUPO 07 - SISTEMA ELÉTRICO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	STATOOS	QUANTIDADE	V. UNIT.	V. TOTAL
------	------------------------	---------	------------	----------	----------

CNPJ: 01.763.774/0001-37

INSC. EST.: 121.561.763

AV. DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1852 - ENTRONCAMENTO - FONE: (99) 3524-3284

e-mail: iamauto@jupiter.com.br

CEP: 65.903-270

IMPERATRIZ / MA

000018



166	REPARO DO MOTOR DE PARTIDA	SERV	8	R\$ 131,00	R\$ 1.048,00
167	REPARO DO ALTERNADOR	SERV	8	R\$ 117,00	R\$ 936,00
168	TROCA DO AUTOMÁTICO DO MOTOR DE PARTIDA	SERV	8	R\$ 79,00	R\$ 632,00
169	TROCA DO EIXO BENDIX	SERV	8	R\$ 79,00	R\$ 632,00
170	TROCA DA CHAVE DE LUZ	SERV	8	R\$ 79,00	R\$ 632,00
171	TROCA DO LIMPADOR DE PARA-BRISA	SERV	8	R\$ 40,00	R\$ 320,00
172	TROCA DO BULBO DA RÉ	SERV	8	R\$ 40,00	R\$ 320,00
173	TROCA DA BOMBA DE ESGUICHO	SERV	8	R\$ 40,00	R\$ 320,00
174	TROCA DO PAINEL DE INSTRUMENTO	SERV	9	R\$ 146,00	R\$ 1.314,00
175	TROCA DO CABO DE VELOCIMETRO	SERV	9	R\$ 66,00	R\$ 594,00
176	TROCA DOS FARÓIS	SERV	10	R\$ 51,00	R\$ 510,00
177	TROCA DAS LANTERNAS TRASEIRAS	SERV	10	R\$ 51,00	R\$ 510,00
178	TROCA DO COMANDO DE SERTA	SERV	10	R\$ 87,00	R\$ 870,00
179	TROCA DO CILINDRO DE IGNIÇÃO	SERV	9	R\$ 66,00	R\$ 594,00
180	TROCA DO VENTILADOR DO RADIADOR	SERV	9	R\$ 66,00	R\$ 594,00
181	TROCA DA BOBINA DE IGNIÇÃO	SERV	10	R\$ 66,00	R\$ 660,00
182	TROCA DO MOTOR DO LIMPADOR DE PÁRABRISA	SERV	9	R\$ 87,00	R\$ 783,00
183	TROCA DO MOTOR DE PARTIDA	SERV	7	R\$ 66,00	R\$ 462,00
184	TROCA DO ALTERNADOR	SERV	7	R\$ 66,00	R\$ 462,00
185	TROCA DO SENSOR DE TEMPERATURA	SERV	7	R\$ 66,00	R\$ 462,00
186	REPARO DO MOTOR DO VENTILADOR	SERV	7	R\$ 131,00	R\$ 917,00
187	REPARO DO MOTOR DO LIMPADOR DE PARABRISA	SERV	7	R\$ 131,00	R\$ 917,00
188	TROCA DAS LÂMPADAS DO FAROL	SERV	7	R\$ 20,00	R\$ 140,00
189	REVISÃO DO SISTEMA ELÉTRICO	SERV	27	R\$ 336,00	R\$ 9.072,00
190	REPARO DO VENTILADOR INTERNO	SERV	14	R\$ 117,00	R\$ 1.638,00
191	TROCA DO RELE DO FAROL	SERV	14	R\$ 66,00	R\$ 924,00
192	TROCA DO RELE DO PISCA	SERV	14	R\$ 66,00	R\$ 924,00
193	TROCA DA CAIXA DE FUSÍVEL	SERV	14	R\$ 129,00	R\$ 1.806,00
194	REPARO DO SISTEMA DE GIROFLEX	SERV	6	R\$ 440,00	R\$ 2.640,00
195	CONCERTO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA	SERV	14	R\$ 220,00	R\$ 3.080,00
196	CONCERTO RADIADOR	SERV	14	R\$ 168,00	R\$ 2.352,00
197	TROCA DE VÁLVULA DO RADIADOR	SERV	14	R\$ 79,00	R\$ 1.106,00
198	TROCA DO REFIL DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL	SERV	14	R\$ 79,00	R\$ 1.106,00
199	TROCA DA TAMPA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA	SERV	14	R\$ 51,00	R\$ 714,00
TOTAL:					R\$ 39.991,00
TOTAL: 39.991,00 (Trinta Nove Mil Novicentos e Noventa Um Reais)					
GRUPO 08 - SISTEMA DE MONTAGEM					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	STATOOS	QUANTIDADE	V. UNIT.	V. TOTAL
200	TROCA DAS MAQUINAS DOS VIDROS	SERV	4	R\$ 37,00	R\$ 148,00

CNPJ: 01.763.774/0001-37

INSC. EST.: 121.561.763

AV. DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1852 - ENTRONCAMENTO - FONE: (99) 3524-3284
 e-mail: iamauto@jupiter.com.br

CEP: 65.903-270

IMPERATRIZ / MA

000019



201	TROCA DAS FECHADURAS DAS PORTAS	SERV	4	R\$ 37,00	R\$ 148,00
202	TROCAS DAS MAÇANETAS INTERNAS DAS PORTAS	SERV	4	R\$ 37,00	R\$ 148,00
203	TROCA DAS MAÇANETAS EXTERNAS DAS PORTAS	SERV	4	R\$ 37,00	R\$ 148,00
204	TROCA DOS FORROS DAS PORTAS	SERV	4	R\$ 37,00	R\$ 148,00
205	TROCA DAS BORRACHAS DAS PORTAS	SERV	4	R\$ 37,00	R\$ 148,00
206	TROCA DO QUEBRA SOL	SERV	4	R\$ 37,00	R\$ 148,00
207	TROCA DO RETROVISOR INTERNO	SERV	4	R\$ 37,00	R\$ 148,00
208	TROCA DO RETROVISOR EXTERNO	SERV	4	R\$ 37,00	R\$ 148,00
209	TROCA DA BORRACHA DA MALA	SERV	4	R\$ 37,00	R\$ 148,00
210	TROCA DOS BANCOS	SERV	4	R\$ 37,00	R\$ 148,00
211	TROCA DOS CALÇOS DOS BANCOS	SERV	4	R\$ 37,00	R\$ 148,00
212	MOLDURA DO PARA LAMA	SERV	4	R\$ 72,00	R\$ 288,00
213	TELA FRONTAL	SERV	4	R\$ 72,00	R\$ 288,00
214	TROCA DAS MOLDURAS DAS MAÇANETAS	SERV	4	R\$ 37,00	R\$ 148,00
TOTAL:					R\$ 2.500,00

TOTAL: 2.500,00 (Dois Mil Quinhentos Reais)

GRUPO 09 - FUNILARIA E PINTURA POR PEÇA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	STATOOS	QUANTIDADE	V. UNIT.	V. TOTAL
215	PARA LAMAS DIANTEIROS	SERV	4	R\$ 467,00	R\$ 1.868,00
216	PAINEL DIANTEIRO	SERV	3	R\$ 519,00	R\$ 1.557,00
217	LATERAIS	SERV	3	R\$ 519,00	R\$ 1.557,00
218	TETO	SERV	3	R\$ 570,00	R\$ 1.710,00
219	CAPO	SERV	3	R\$ 519,00	R\$ 1.557,00
220	PORTAS DIANTEIRAS	SERV	3	R\$ 570,00	R\$ 1.710,00
221	PORTA TRASEIRA	SERV	3	R\$ 570,00	R\$ 1.710,00
222	PISO	SERV	3	R\$ 519,00	R\$ 1.557,00
223	PARA CHOQUE DIANTEIRO E TRASEIRO	SERV	4	R\$ 519,00	R\$ 2.076,00
224	CAIXA DE RODAS	SERV	4	R\$ 519,00	R\$ 2.076,00
225	TAMPA DA MALA	SERV	3	R\$ 519,00	R\$ 1.557,00
226	SOLDA E EMBORRACHAMENTO DA MALA	SERV	3	R\$ 519,00	R\$ 1.557,00
227	SOLDA DAS LONGARINAS	SERV	3	R\$ 519,00	R\$ 1.557,00
228	POLIMENTO	SERV	9	R\$ 259,00	R\$ 2.331,00
TOTAL:					R\$ 24.380,00

TOTAL: 24.380,00 (Vinte Quatro Mil Trezentos e Oitenta Reais)

TOTAL GERAL:					R\$ 260.375,00
---------------------	--	--	--	--	-----------------------

Imperatriz, MA 06 de Fevereiro de 2019

CNPJ: 01.763.774/0001-37

INSC. EST.:121.561.763

AV. DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1852 - ENTRONCAMENTO - FONE: (99) 3524-3284
e-mail: iamauto@jupiter.com.br


CEP: 65.903-270

IMPERATRIZ / MA

000020



IAMAUTO PEÇAS
PEÇAS PARA VEÍCULOS
FONE: 3524-3284



IAMAUTO PEÇAS LTDA
CNPJ: 01.763.774/0001-37



IAMAUTO PEÇAS
PEÇAS PARA VEÍCULOS
FONE: 3524-3284



CNPJ: 01.763.774/0001-37

INSC. EST.:121.561.763

AV. DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1852 - ENTRONCAMENTO - FONE: (99) 3524-3284
e-mail: iamauto@jupiter.com.br - CEP: 65.903-270 - IMPERATRIZ / MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA/MA**ORÇAMENTO DE SERVIÇOS**

SERVIÇOS MECANICOS - AUTOMÓVEIS TIPO VAN, MICRO-ONIBUS, CAMINHONETE, MAQUINAS E VEICULOS LEVES

IMPERATRIZ, MA 15 DE FEVEREIRO DE 2019**GRUPO 01 - MOTOR**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL
01	REPARO DO MOTOR (abrir o motor, observar as peças a serem trocadas, trocalas, retificar a peças que podem passar por este procedimento quais sejam, biela, bloco do motor, eixo-vira-brequeim e o cabeçote, repoem-se as peças e fecha-se o motor)	SERV	9	813,00	7.317,00
02	TROCA DO COMANDO DE VÁLVULA	SERV	9	172,00	1.548,00
03	TROCA DO VIRA BREQUIM	SERV	9	197,00	1.773,00
04	TROCA DA CORREIA DENTADA	SERV	9	138,00	1.242,00
05	TROCA DA DESCARGA	SERV	9	79,00	711,00
06	TROCA DA BOMBA D'ÁGUA	SERV	9	95,00	855,00
07	TROCA DO COXIM DO MOTOR	SERV	9	54,00	486,00
08	TROCA DA BOMBA DE ÓLEO	SERV	12	178,00	2.136,00
09	TROCA DE TENSOR E CORRENTE	SERV	9	101,00	909,00
10	TROCA DO RETENTOR DA POLIA	SERV	9	59,00	531,00
11	TROCA DO RADIADOR	SERV	9	58,00	522,00
12	TROCA DAS VELAS	SERV	9	27,00	243,00
13	TROCA DO CARTER	SERV	9	122,00	1.098,00
14	TROCA DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL	SERV	9	120,00	1.080,00
15	REGULAGEM GERAL DO MOTOR	SERV	9	122,00	1.098,00
16	REGULAGEM DA VÁLVULA	SERV	9	115,00	1.035,00
17	DIAGNOSTICO ELETRONICO MOTOR	SERV	14	187,00	2.618,00
18	REPARO SISTEMA INJEÇÃO	SERV	9	174,00	1.566,00
19	TROCA DO RETENTOR DO VOLANTE	SERV	9	174,00	1.566,00
20	TIRA VAZAMENTO DO MOTOR	SERV	9	160,00	1.440,00
21	DESCARBONIZAÇÃO DO MOTOR	SERV	4	618,00	2.472,00
22	TROCA DO ÓLEO DO MOTOR	SERV	54	37,00	1.998,00
23	LIMPEZA DO TANQUE	SERV	12	95,00	1.140,00
24	TROCA DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL	SERV	27	28,00	756,00
25	TROCA DO FILTRO DE ÓLEO	SERV	27	28,00	756,00
26	TROCA DO FILTRO DE AR	SERV	27	28,00	756,00
27	REVISÃO DE REFRIGERAÇÃO	SERV	27	376,00	10.152,00
28	TROCA DA JUNTA DO CABEÇOTE	SERV	7	126,00	882,00

29	ESMERILHAMENTO DO CABEÇOTE	SERV	7	132,00	924,00
30	DESCARBONIZAÇÃO DO CABEÇOTE	SERV	7	359,00	2.513,00
31	TROCA DOS RETENTORES DE VÁLVULAS	SERV	7	23,00	161,00
32	RETIFICA COMPLETA DO BLOCO	SERV	7	664,00	4.648,00
33	RETIFICA DO VIRA BREQUIM	SERV	7	220,00	1.540,00
34	TROCA DAS VÁLVULAS DO CABEÇOTE	SERV	7	28,00	196,00
35	TROCA DOS GUIAS DE VALVULA DO CABEÇOTE	SERV	7	28,00	196,00
36	TROCA DA JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULA	SERV	7	28,00	196,00
37	RETIFICA DAS SEDES DO CABEÇOTE	SERV	10	34,00	340,00
38	TROCA DA CORRELA DO HIDRÁULICO	SERV	7	42,00	294,00
39	TROCA DA JUNTA DE ADMISSÃO	SERV	7	67,00	469,00
40	TROCA DA JUNTA DE TRANSMISSÃO	SERV	7	62,00	434,00
41	PLANAGEM DO CABEÇOTE	SERV	9	161,00	1.449,00
42	LIMPEZA DOS SENSORES	SERV	8	56,00	448,00
43	REPARO DO COMPRESSOR DE AR	SERV	9	56,00	504,00
44	TROCA DA JUNTA DO COLETOR	SERV	9	83,00	747,00
45	TROCA DO SENSOR MAP	SERV	9	83,00	747,00
46	TROCA DO SENSOR DE ROTAÇÃO	SERV	9	38,00	342,00
47	TROCA DO SENSOR DE BORBOLETA	SERV	9	40,00	360,00
48	TROCA DO SENSOR DE VELOCIDADE	SERV	9	38,00	342,00
49	TROCA DOS CABOS DE VELA	SERV	9	27,00	243,00
50	TROCA DA ESPOLETA DO BLOCO	SERV	9	62,00	558,00
51	TROCA DO CABO DO ACELERADOR	SERV	9	62,00	558,00
52	TROCA DO CABO DE EMBREAGEM	SERV	9	62,00	558,00
53	SOLDA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL	SERV	7	114,00	798,00
54	EXTRAÇÃO DE PARAFUSO	SERV	9	69,00	621,00
55	CARGA DE GÁS	SERV	9	183,00	1.647,00
56	TROCA DO SENSOR DE MARCHA LENTA	SERV	6	27,00	162,00
57	REGULARIZAÇÃO DE ACELERAÇÃO	SERV	7	27,00	189,00
58	TROCA DA BOMBA HIDRÁULICA	SERV	7	221,00	1.547,00
59	REPARO DA BOMBA HIDRÁULICA	SERV	7	1017,00	7.119,00
60	TROCA DO MANGOTE DO RADIADOR	SERV	7	27,00	189,00
61	REGULAGEM DO CAPO	SERV	8	67,00	536,00
62	TROCA DAS BUCHAS ALAVANCA CX DE MARCHA	SERV	8	54,00	432,00
63	TROCA DOS SUSPENSORES DA DESCARGA	SERV	14	54,00	756,00
64	TROCA RETENTORES EXTERNOS	SERV	9	54,00	486,00
65	TROCA DOS TUCHOS	SERV	9	103,00	927,00
66	TROCA DOS BALACINS	SERV	14	103,00	1.442,00
67	TROCA DO ESTICADOR DA CORRELA DENTADA	SERV	14	103,00	1.442,00
68	TROCA DA Sonda LAMBDA	SERV	9	103,00	927,00

69	TROCA DOS BICOS INJETORES	SERV	9	80,00	720,00
70	LIMPEZA DE BICO E CORPO DA BORBOLETA	SERV	9	80,00	720,00
71	TROCA DO REGULADOR DE PRESSÃO	SERV	9	59,00	531,00
72	LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO	SERV	9	63,00	567,00
73	REMOVER E INSTALAR AGREGADO DO MOTOR	SERV	9	220,00	1.980,00
74	TROCA DA BATERIA	SERV	5	19,00	95,00
75	TROCA DA ALAVANCA CAIXA DE MACHA C/ ACOPLAMENTO	SERV	9	89,00	801,00
76	CONFECÇÃO DO SUPORTE DO DRIVE	SERV	9	89,00	801,00
77	INSTALAÇÃO APARELHO DE TRANSMISSÃO	SERV	9	114,00	1.026,00
78	SUBSTITUIÇÃO DO DRIVE	SERV	9	89,00	801,00
79	TROCA KIT PLÃO E ENGRENAGEM VELOCÍMETRO	SERV	9	98,00	882,00
80	TROCA BOLA MARCADOR DE COMBUSTÍVEL	SERV	9	98,00	882,00
81	TROCA COMANDO DE VÁLVULA	SERV	9	98,00	882,00
82	TROCA DO TANQUE	SERV	9	98,00	882,00
83	TROCA DA ENGRENAGEM CORRELA DENTADA	SERV	9	98,00	882,00
84	REMOÇÃO DO CABEÇOTE	SERV	9	63,00	567,00
					99.692,00

GRUPO 02 - SUSPENSÃO E DIREÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL
85	REVISÃO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA	SERV	18	188,00	3.384,00
86	REVISÃO DA SUSPENSÃO TRASEIRA	SERV	18	188,00	3.384,00
87	TROCA DOS PIVÓS	SERV	18	107,00	1.926,00
88	TROCA DOS AMORTECEDORES	SERV	54	62,00	3.348,00
89	TROCA DOS TERMINAIS DE DIREÇÃO	SERV	18	62,00	1.116,00
90	TROCA DA CAIXA DE DIREÇÃO	SERV	7	119,00	833,00
91	LEVANTAR A DIANTEIRA	SERV	7	138,00	966,00
92	LEVANTAR A TRASEIRA	SERV	7	138,00	966,00
93	REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO	SERV	7	192,00	1.344,00
94	TROCA DA ARTICULAÇÃO	SERV	7	56,00	392,00
95	TROCA DOS BRAÇOS DE DIREÇÃO	SERV	7	56,00	392,00
96	REAPERTO GERAL	SERV	7	72,00	504,00
97	TROCA DO ROLAMENTO DA COLUNA DO AMORTECEDOR	SERV	7	56,00	392,00
98	TROCA DAS BATENTES DO AMORTECEDOR	SERV	27	56,00	1.512,00

REIDIESEL PEÇAS LTDA

Peças para Caminhões, Caminhonetes e Vans

CNPJ (M.F.): 08.287.028/0001-63
Insc. Est.: 12.230.466-7

99	TROCA DA BORRACHA DO AMORTECEDOR	SERV	27	38,00	1.026,00
100	TROCA DAS MOLAS ASPIRAL	SERV	14	38,00	532,00
101	TROCA DA BARRA DA DIREÇÃO	SERV	14	38,00	532,00
102	TROCA DAS BUCHAS DAS BALANÇAS	SERV	27	38,00	1.026,00
103	TROCA DAS BUCHAS DO ESTABILIZADOR	SERV	27	38,00	1.026,00
104	REGULAGEM DA CAIXA DE DIREÇÃO	SERV	18	79,00	1.422,00
105	ALINHAMENTO DA DIREÇÃO	SERV	80	56,00	4.480,00
106	BALANCEAMENTO DAS RODAS	SERV	80	39,00	3.120,00
107	TROCA DO AMORTECEDOR DA MALA	SERV	9	42,00	378,00
108	TROCA DAS BUCHAS DO EIXO TRASEIRO	SERV	18	42,00	756,00
109	CAMBAGEM	SERV	40	159,00	6.360,00
110	TROCA DA BUCHA DA CAIXA DE DIREÇÃO	SERV	18	62,00	1.116,00
111	TROCA DAS BUCHAS DO AGREGADO	SERV	18	62,00	1.116,00
112	TROCA DAS BIELETAS	SERV	18	42,00	756,00
113	TROCA DAS BUCHAS DO TIRANTE	SERV	18	42,00	756,00
114	TROCA DAS BALANÇAS	SERV	18	62,00	1.116,00
115	TROCA DOS COXINS SUPERIORES DOS AMORTECEDORES	SERV	18	62,00	1.116,00
TOTAL:					47.093,00

LOTE XII - GRUPO 03 - SISTEMA DE FREIO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL
116	REPARO DO CILINDRO MESTRE	SERV	9	98,00	882,00
117	REPARO DO HIDROVACUO	SERV	9	98,00	882,00
118	TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO	SERV	27	45,00	1.215,00
119	TROCA DO CABO DE FREIO DE MÃO	SERV	9	45,00	405,00
120	TROCA DO CILINDRO MESTRE	SERV	9	85,00	765,00
121	TROCA DAS LONAS DE FREIO	SERV	27	45,00	1.215,00
122	TROCA DO HIDROVACUO	SERV	9	83,00	747,00
123	REVISÃO DOS FREIOS	SERV	27	161,00	4.347,00
124	TROCA DOS DISCOS DE FREIO	SERV	27	217,00	5.859,00
125	TROCA DOS TAMBORES DE FREIO	SERV	9	98,00	882,00
126	TROCA DAS MANGUEIRAS DE FREIO	SERV	9	62,00	558,00
127	TROCA DO CANO DE FREIO	SERV	9	62,00	558,00
128	TROCA DO CILINDRO DA RODA TRASEIRA	SERV	9	62,00	558,00
TOTAL:					18.873,00

GRUPO 04 - TRANSMISSÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL
129	REVISÃO DO DIFERENCIAL	SERV	4	383,00	1.532,00
130	TROCA DA CRUZETA DA TRANSMISSÃO	SERV	4	76,00	304,00
131	TROCA DA TRANSMISSÃO	SERV	4	76,00	304,00

REIDIESEL PEÇAS LTDA

Peças para Caminhões, Caminhonetes e Vans

CNPJ (M.F.): 08.287.028/0001-63
Insc. Est.: 12.230.466-7

132	TROCA DO DIFERENCIAL	SERV	4	232,00	928,00
133	TROCA DOS SEMI-EIXOS	SERV	4	92,00	368,00
134	TROCA DO ROLAMENTO DO SEMI-EIXO	SERV	4	92,00	368,00
135	TROCA DA JUNTA HOMOCINETICA	SERV	9	92,00	828,00
136	TROCA DA SEMI-ARVORE	SERV	9	92,00	828,00
137	TROCA DA TRIZETA	SERV	9	92,00	828,00
138	TIRA VAZAMENTO DO DIFERENCIAL	SERV	9	150,00	1.350,00
139	TROCA DE COIFAS EXTERNA	SERV	9	65,00	585,00
140	TROCA DE COIFAS INTERNA	SERV	9	65,00	585,00
141	TROCA DO PINO GROSSO DA COROA	SERV	4	154,00	616,00
142	TROCA DA COROA DE DIFERENCIAL	SERV	4	165,00	660,00
143	TROCA PLÃO DO DIFERENCIAL	SERV	4	165,00	660,00
144	TROCA DOS SATELITES E PLANETARIA	SERV	4	165,00	660,00
145	TROCA DOS ROLAMENTOS DA COROA	SERV	4	124,00	496,00
146	TROCA DOS ROLAMENTOS DO PLÃO	SERV	4	124,00	496,00
TOTAL:					12.396,00

GRUPO 05 - RODAS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL
147	TROCA DO ROLAMENTO TRASEIRO	SERV	18	62,00	1.116,00
148	TROCA DO ROLAMENTO DIANTEIRO	SERV	18	62,00	1.116,00
149	TROCA DO CUBO DE RODA	SERV	18	62,00	1.116,00
150	CONSRTO DE PNEU	SERV	54	21,00	1.134,00
151	DESEMPENO DE CALHA	SERV	27	56,00	1.512,00
152	RODÍZIO DE PNEUS	SERV	54	30,00	1.620,00
153	TROCA DE CILINDRO DA RODA	SERV	14	62,00	868,00
TOTAL:					8.482,00

GRUPO 06 - CAMBIO E EMBREAGEM

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL
154	TROCA DO KIT DE EMBREAGEM	SERV	14	258,00	3612,00
155	REPARO DA CAIXA DE MARCHA	SERV	6	631,00	3786,00
156	TROCA DA TRAVA DA CAIXA DE MARCHA	SERV	6	44,00	264,00
157	TIRAR VAZAMENTO DA CAIXA DE MARCHA	SERV	6	179,00	1074,00
158	TROCA DO ÓLEO DA CAIXA DE MARCHA	SERV	15	65,00	975,00
159	TROCA DO FIXO DA CAIXA DE MARCHA	SERV	6	69,00	414,00
160	TROCA DO ACOPLAMENTO DA CAIXA DE MARCHA	SERV	6	69,00	414,00
161	TROCA DAS BUCHAS DA ALAVANCA	SERV	6	7,00	42,00
162	TROCA DOS RETENTORES LATERAIS	SERV	6	69,00	414,00
163	TROCA DOS SINCRONIZADORES DA CAIXA	SERV	6	69,00	414,00

REIDIESEL PEÇAS LTDA

Peças para Caminhões, Caminhonetes e Vans

CNPJ (M.F.): 08.287.028/0001-63

Insc. Est.: 12.230.466-7

164	TROCA DA ENGRENAGEM DE 3ª VELOCIDADE	SERV	6	189,00	1134,00
165	TROCA DO TAMBOR SINCRONIZADOR 3 E 4	SERV	6	136,00	816,00
TOTAL:					13.359,00

GRUPO 07 - SISTEMA ELÉTRICO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL
166	REPARO DO MOTOR DE PARTIDA	SERV	8	138,00	1.104,00
167	REPARO DO ALTERNADOR	SERV	8	124,00	992,00
168	TROCA DO AUTOMÁTICO DO MOTOR DE PARTIDA	SERV	8	83,00	664,00
169	TROCA DO EIXO BENDIX	SERV	8	83,00	664,00
170	TROCA DA CHAVE DE LUZ	SERV	8	83,00	664,00
171	TROCA DO LIMPADOR DE PARA-BRISA	SERV	8	42,00	336,00
172	TROCA DO BULBO DA RÉ	SERV	8	42,00	336,00
173	TROCA DA BOMBA DE ESGUICHO	SERV	8	42,00	336,00
174	TROCA DO PAINEL DE INSTRUMENTO	SERV	9	154,00	1.386,00
175	TROCA DO CABO DE VELOCIMETRO	SERV	9	69,00	621,00
176	TROCA DOS FARÓIS	SERV	10	54,00	540,00
177	TROCA DAS LANTERNAS TRASEIRAS	SERV	10	54,00	540,00
178	TROCA DO COMANDO DE SERTA	SERV	10	92,00	920,00
179	TROCA DO CILINDRO DE IGNIÇÃO	SERV	9	69,00	621,00
180	TROCA DO VENTILADOR DO RADIADOR	SERV	9	69,00	621,00
181	TROCA DA BOBINA DE IGNIÇÃO	SERV	10	69,00	690,00
182	TROCA DO MOTOR DO LIMPADOR DE PÁBRISA	SERV	9	92,00	828,00
183	TROCA DO MOTOR DE PARTIDA	SERV	7	69,00	483,00
184	TROCA DO ALTERNADOR	SERV	7	69,00	483,00
185	TROCA DO SENSOR DE TEMPERATURA	SERV	7	69,00	483,00
186	REPARO DO MOTOR DO VENTILADOR	SERV	7	138,00	966,00
187	REPARO DO MOTOR DO LIMPADOR DE PARABRISA	SERV	7	138,00	966,00
188	TROCA DAS LÂMPADAS DO FAROL	SERV	7	21,00	147,00
189	REVISÃO DO SISTEMA ELÉTRICO	SERV	27	356,00	9.612,00
190	REPARO DO VENTILADOR INTERNO	SERV	14	124,00	1.736,00
191	TROCA DO RELE DO FAROL	SERV	14	69,00	966,00
192	TROCA DO RELE DO PISCA	SERV	14	69,00	966,00
193	TROCA DA CAIXA DE FUSÍVEL	SERV	14	136,00	1.904,00
194	REPARO DO SISTEMA DE GIROFLEX	SERV	6	466,00	2.796,00
195	CONERTO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA	SERV	14	233,00	3.262,00
196	CONERTO RADIADOR	SERV	14	178,00	2.492,00
197	TROCA DE VÁLVULA DO RADIADOR	SERV	14	83,00	1.162,00

REIDIESEL PEÇAS LTDA

Peças para Caminhões, Caminhonetes e Vans

CNPJ (M.F.): 08.287.028/0001-63
Insc. Est.: 12.230.466-7

198	TROCA DO REFIL DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL	SERV	14	83,00	1.162,00
199	TROCA DA TAMPA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA	SERV	14	54,00	756,00
TOTAL:					42.205,00

GRUPO 08 - SISTEMA DE MONTAGEM

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL
200	TROCA DAS MAQUINAS DOS VIDROS	SERV	4	39,00	156,00
201	TROCA DAS FECHADURAS DAS PORTAS	SERV	4	39,00	156,00
202	TROCAS DAS MAÇANETAS INTERNAS DAS PORTAS	SERV	4	39,00	156,00
203	TROCA DAS MAÇANETAS EXTERNAS DAS PORTAS	SERV	4	39,00	156,00
204	TROCA DOS FORROS DAS PORTAS	SERV	4	39,00	156,00
205	TROCA DAS BORRACHAS DAS PORTAS	SERV	4	39,00	156,00
206	TROCA DO QUEBRA SOL	SERV	4	39,00	156,00
207	TROCA DO RETROVISOR INTERNO	SERV	4	39,00	156,00
208	TROCA DO RETROVISOR EXTERNO	SERV	4	39,00	156,00
209	TROCA DA BORRACHA DA MALA	SERV	4	39,00	156,00
210	TROCA DOS BANCOS	SERV	4	39,00	156,00
211	TROCA DOS CALÇOS DOS BANCOS	SERV	4	39,00	156,00
212	MOLDURA DO PARA LAMA	SERV	4	76,00	304,00
213	TELA FRONTAL	SERV	4	76,00	304,00
214	TROCA DAS MOLDURAS DAS MAÇANETAS	SERV	4	39,00	156,00
TOTAL:					2.636,00

GRUPO 09 - FUNILARIA E PINTURA POR PEÇA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL
215	PARA LAMAS DIANTEIROS	SERV	4	495,00	1.980,00
216	PAINEL DIANTEIRO	SERV	3	550,00	1.650,00
217	LATERAIS	SERV	3	550,00	1.650,00
218	TETO	SERV	3	604,00	1.812,00
219	CAPÔ	SERV	3	550,00	1.650,00
220	PORTAS DIANTEIRAS	SERV	3	604,00	1.812,00
221	PORTA TRASEIRA	SERV	3	604,00	1.812,00
222	PISO	SERV	3	550,00	1.650,00
223	PARA CHOQUE DIANTEIRO E TRASEIRO	SERV	4	550,00	2.200,00
224	CAIXA DE RODAS	SERV	4	550,00	2.200,00
225	TAMPA DA MALA	SERV	3	550,00	1.650,00
226	SOLDA E EMBORRACHAMENTO DA MALA	SERV	3	550,00	1.650,00
227	SOLDA DAS LONGARINAS	SERV	3	550,00	1.650,00
228	POLIMENTO	SERV	9	274,00	2.466,00



REIDIESEL PEÇAS LTDA

Peças para Caminhões, Caminhonetes e Vans

CNPJ (M.F.): 08.287.028/0001-63
Insc. Est.: 12.230.466-7

TOTAL:	25.832,00
TOTAL GERAL:	270.568,00

08.287.028/0001-63
REIDIESEL PEÇAS LTDA
Av Dorgival Pinheiro de Sousa Nº 1915
Entroncamento-CEP: 65.903-270
IMPERATRIZ -- MARANHÃO

DISTRIBUIDOR DE PEÇAS MECÂNICAS E ELÉTRICAS

A
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA/MA
 ORÇAMENTO DE SERVIÇOS
 SETOR DE COMPRAS

CNPJ: 19.969.621/0001
 JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES E
 R Guanabara, 162
 Entrocamento - CEP: 65.913...
 IMPERATRIZ - MARANHÃO

SERVIÇOS MECANICOS - AUTOMÓVEIS TIPO VAN, MICRO-ONIBUS, CAMINHONETE, MAQUINAS E VEICULOS LEVES

IMPERATRIZ, MA 18 DE FEVEREIRO DE 2019

ORÇAMENTO					
GRUPO 01 - MOTOR					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL
01	REPARO DO MOTOR (abrir o motor, observar as peças a serem trocadas, trocalas, retificar a peças que podem passar poreste procedimento quais sejam, biela, bloco do motor, eixo-vira-brequim e o cabeçote, repõem-se as peças e fecha-se o motor)	SERV	9	R\$ 748,00	R\$ 6.732,00
02	TROCA DO COMANDO DE VALVULA	SERV	9	R\$ 159,00	R\$ 1.431,00
03	TROCA DO VIRA BREQUIM	SERV	9	R\$ 182,00	R\$ 1.638,00
04	TROCA DA CORREIA DENTADA	SERV	9	R\$ 127,00	R\$ 1.143,00
05	TROCA DA DESCARGA	SERV	9	R\$ 73,00	R\$ 657,00
06	TROCA DA BOMBA D'ÁGUA	SERV	9	R\$ 100,00	R\$ 900,00
07	TROCA DO COXIM DO MOTOR	SERV	9	R\$ 57,00	R\$ 513,00
08	TROCA DA BOMBA DE OLEO	SERV	12	R\$ 187,00	R\$ 2.244,00
09	TROCA DE TENSOR E CORRENTE	SERV	9	R\$ 107,00	R\$ 963,00
10	TROCA DO RETENTOR DA POLIA	SERV	9	R\$ 62,00	R\$ 558,00
11	TROCA DO RADIADOR	SERV	9	R\$ 61,00	R\$ 549,00
12	TROCA DAS VELAS	SERV	9	R\$ 29,00	R\$ 261,00
13	TROCA DO CARTER	SERV	9	R\$ 129,00	R\$ 1.161,00
14	TROCA DA BOMBA DE COMBUSTIVEL	SERV	9	R\$ 126,00	R\$ 1.134,00
15	REGULAGEM GERAL DO MOTOR	SERV	9	R\$ 129,00	R\$ 1.161,00
16	REGULAGEM DA VALVULA	SERV	9	R\$ 121,00	R\$ 1.089,00
17	DIAGNOSTICO ELETRONICO MOTOR	SERV	14	R\$ 197,00	R\$ 2.758,00
18	REPARO SISTEMA INJEÇÃO	SERV	9	R\$ 183,00	R\$ 1.647,00
19	TROCA DO RETENTOR DO VOLANTE	SERV	9	R\$ 183,00	R\$ 1.647,00
20	TIRA VAZAMENTO DO MOTOR	SERV	9	R\$ 168,00	R\$ 1.512,00
21	DESCARBONIZAÇÃO DO MOTOR	SERV	4	R\$ 649,00	R\$ 2.596,00
22	TROCA DO ÓLEO DO MOTOR	SERV	54	R\$ 39,00	R\$ 2.106,00
23	LIMPEZA DO TANQUE	SERV	12	R\$ 88,00	R\$ 1.056,00
24	TROCA DO FILTRO DE COMBUSTIVEL	SERV	27	R\$ 26,00	R\$ 702,00
25	TROCA DO FILTRO DE OLEO	SERV	27	R\$ 26,00	R\$ 702,00
26	TROCA DO FILTRO DE AR	SERV	27	R\$ 26,00	R\$ 702,00
27	REVISAO DE REFRIGERAÇÃO	SERV	27	R\$ 346,00	R\$ 9.342,00

JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI

RUA GUANABARA Nº162, ENTRONCAMENTO CEP 65913-447 IMPERATRIZ-MA

Fone: (99) 3525-1898 CNPJ: 19.969.621/0001-06 INSC. EST.: 124336663

Email: lojaodocarro@gmail.com

Lojão do Carro

000030

DISTRIBUIDOR DE PEÇAS MECÂNICAS E ELÉTRICAS


28	TROCA DA JUNTA DO CABEÇOTE	SERV	7	R\$	116,00	R\$	812,00
29	ESMERILHAMENTO DO CABEÇOTE	SERV	7	R\$	122,00	R\$	854,00
30	DESCARBONIZAÇÃO DO CABEÇOTE	SERV	7	R\$	331,00	R\$	2.317,00
31	TROCA DOS RETENTORES DE VALVULAS	SERV	7	R\$	22,00	R\$	154,00
32	RETIFICA COMPLETA DO BLOCO	SERV	7	R\$	611,00	R\$	4.277,00
33	RETIFICA DO VIRA BREQUIM	SERV	7	R\$	203,00	R\$	1.421,00
34	TROCA DAS VALVULAS DO CABEÇOTE	SERV	7	R\$	26,00	R\$	182,00
35	TROCA DOS GUIAS DE VALVULA DO CABEÇOTE	SERV	7	R\$	26,00	R\$	182,00
36	TROCA DA JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	SERV	7	R\$	26,00	R\$	182,00
37	RETIFICA DAS SEDES DO CABEÇOTE	SERV	10	R\$	32,00	R\$	320,00
38	TROCA DA CORREIA DO HIDRAULICO	SERV	7	R\$	39,00	R\$	273,00
39	TROCA DA JUNTA DE ADMISSAO	SERV	7	R\$	62,00	R\$	434,00
40	TROCA DA JUNTA DE TRANSMISSAO	SERV	7	R\$	58,00	R\$	406,00
41	PLANAGEM DO CABEÇOTE	SERV	9	R\$	149,00	R\$	1.341,00
42	LIMPEZA DOS SENSORES	SERV	8	R\$	52,00	R\$	416,00
43	REPARO DO COMPRESSOR DE AR	SERV	9	R\$	52,00	R\$	468,00
44	TROCA DA JUNTA DO COLETOR	SERV	9	R\$	77,00	R\$	693,00
45	TROCA DO SENSOR MAP	SERV	9	R\$	77,00	R\$	693,00
46	TROCA DO SENSOR DE ROTAÇÃO	SERV	9	R\$	35,00	R\$	315,00
47	TROCA DO SENSOR DE BORBOLETA	SERV	9	R\$	37,00	R\$	333,00
48	TROCA DO SENSOR DE VELOCIDADE	SERV	9	R\$	35,00	R\$	315,00
49	TROCA DOS CABOS DE VELA	SERV	9	R\$	25,00	R\$	225,00
50	TROCA DA ESPOLETA DO BLOCO	SERV	9	R\$	58,00	R\$	522,00
51	TROCA DO CABO DO ACELERADOR	SERV	9	R\$	58,00	R\$	522,00
52	TROCA DO CABO DE EMBREAGEM	SERV	9	R\$	58,00	R\$	522,00
53	SOLDA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL	SERV	7	R\$	105,00	R\$	735,00
54	EXTRAÇÃO DE PARAFUSO	SERV	9	R\$	64,00	R\$	576,00
55	CARGA DE GAS	SERV	9	R\$	169,00	R\$	1.521,00
56	TROCA DO SENSOR DE MARCHA LENTA	SERV	6	R\$	25,00	R\$	150,00
57	REGULARIZAÇÃO DE ACELERAÇÃO	SERV	7	R\$	25,00	R\$	175,00
58	TROCA DA BOMBA HIDRAULICA	SERV	7	R\$	204,00	R\$	1.428,00
59	REPARO DA BOMBA HIDRAULICA	SERV	7	R\$	936,00	R\$	6.552,00
60	TROCA DO MANGOTE DO RADIADOR	SERV	7	R\$	25,00	R\$	175,00
61	REGULAGEM DO CAPO	SERV	8	R\$	62,00	R\$	496,00
62	TROCA DAS BUCHAS ALAVANCA CX DE MARCHA	SERV	8	R\$	50,00	R\$	400,00
63	TROCA DOS SUSPENSORES DA DESCARGA	SERV	14	R\$	50,00	R\$	700,00
64	TROCA RETENTORES EXTERNOS	SERV	9	R\$	50,00	R\$	450,00
65	TROCA DOS TUCHOS	SERV	9	R\$	95,00	R\$	855,00
66	TROCA DOS BALACINS	SERV	14	R\$	95,00	R\$	1.330,00
67	TROCA DO ESTICADOR DA CORREIA DENTADA	SERV	14	R\$	95,00	R\$	1.330,00
68	TROCA DA SONDA LAMBADA	SERV	9	R\$	95,00	R\$	855,00

JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI

RUA GUANABARA Nº162, ENTRONCAMENTO CEP 65913-447 IMPERATRIZ-MA

Fone: (99) 3525-1898 CNPJ: 19.969.621/0001-06 INSC. EST.: 124336663

Email: lojaodocarro@gmail.com


DISTRIBUIDOR DE PEÇAS MECÂNICAS E ELÉTRICAS

69	TROCA DOS BICOS INJETORES	SERV	9	R\$ 84,00	R\$ 756,00
70	LIMPEZA DE BICO E CORPO DA BORBOLETA	SERV	9	R\$ 84,00	R\$ 756,00
71	TROCA DO REGULADOR DE PRESSÃO	SERV	9	R\$ 62,00	R\$ 558,00
72	LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO	SERV	9	R\$ 67,00	R\$ 603,00
73	REMOVER E INSTALAR AGREGADO DO MOTOR	SERV	9	R\$ 231,00	R\$ 2.079,00
74	TROCA DA BATERIA	SERV	5	R\$ 20,00	R\$ 100,00
75	TROCA DA ALAVANCA CAIXA DE MACHA C/ ACOPLAMENTO	SERV	9	R\$ 94,00	R\$ 846,00
76	CONFECÇÃO DO SUPORTE DO DRIVE	SERV	9	R\$ 94,00	R\$ 846,00
77	INSTALAÇÃO APARELHO DE TRANSMISSÃO	SERV	9	R\$ 120,00	R\$ 1.080,00
78	SUBSTITUIÇÃO DO DRIVE	SERV	9	R\$ 94,00	R\$ 846,00
79	TROCA KIT PIÃO E ENGRENAGEM VELOCÍMETRO	SERV	9	R\$ 103,00	R\$ 927,00
80	TROCA BOLA MARCADOR DE COMBUSTÍVEL	SERV	9	R\$ 103,00	R\$ 927,00
81	TROCA COMANDO DE VALVULA	SERV	9	R\$ 103,00	R\$ 927,00
82	TROCA DO TANQUE	SERV	9	R\$ 103,00	R\$ 927,00
83	TROCA DA ENGRENAGEM CORREIA DENTADA	SERV	9	R\$ 103,00	R\$ 927,00
84	REMOÇÃO DO CABEÇOTE	SERV	9	R\$ 67,00	R\$ 603,00
					R\$ 96.519,00

GRUPO 02 - SUSPENSÃO E DIREÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL
85	REVISÃO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA	SERV	18	R\$ 196,00	R\$ 3.528,00
86	REVISÃO DA SUSPENSÃO TRASEIRA	SERV	18	R\$ 196,00	R\$ 3.528,00
87	TROCA DOS PIVÓS	SERV	18	R\$ 112,00	R\$ 2.016,00
88	TROCA DOS AMORTECEDORES	SERV	54	R\$ 65,00	R\$ 3.510,00
89	TROCA DOS TERMINAIS DE DIREÇÃO	SERV	18	R\$ 65,00	R\$ 1.170,00
90	TROCA DA CAIXA DE DIREÇÃO	SERV	7	R\$ 124,00	R\$ 868,00
91	LEVANTAR A DIANTEIRA	SERV	7	R\$ 144,00	R\$ 1.008,00
92	LEVANTAR A TRASEIRA	SERV	7	R\$ 144,00	R\$ 1.008,00
93	REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO	SERV	7	R\$ 200,00	R\$ 1.400,00
94	TROCA DA ARTICULAÇÃO	SERV	7	R\$ 59,00	R\$ 413,00
95	TROCA DOS BRAÇOS DE DIREÇÃO	SERV	7	R\$ 59,00	R\$ 413,00
96	REAPERTO GERAL	SERV	7	R\$ 75,00	R\$ 525,00
97	TROCA DO ROLAMENTO DA COLUNA DO AMORTECEDOR	SERV	7	R\$ 59,00	R\$ 413,00
98	TROCA DAS BATENTES DO AMORTECEDOR	SERV	27	R\$ 59,00	R\$ 1.593,00
99	TROCA DA BORRACHA DO AMORTECEDOR	SERV	27	R\$ 40,00	R\$ 1.080,00
100	TROCA DAS MOLAS ASPIRAL	SERV	14	R\$ 40,00	R\$ 560,00
101	TROCA DA BARRA DA DIREÇÃO	SERV	14	R\$ 40,00	R\$ 560,00
102	TROCA DAS BUCHAS DAS BALANÇAS	SERV	27	R\$ 40,00	R\$ 1.080,00

JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI

RUA GUANABARA Nº162, ENTRONCAMENTO CEP 65913-447 IMPERATRIZ-MA

Fone: (99) 3525-1898 CNPJ: 19.969.621/0001-06 INSC. EST.: 124336663

Email: lojaodocarro@gmail.com



DISTRIBUIDOR DE PEÇAS MECÂNICAS E ELÉTRICAS

103	TROCA DAS BUCHAS DO ESTABILIZADOR	SERV	27	R\$	40,00	R\$	1.080,00
104	REGULAGEM DA CAIXA DE DIREÇÃO	SERV	18	R\$	83,00	R\$	1.494,00
105	ALINHAMENTO DA DIREÇÃO	SERV	80	R\$	59,00	R\$	4.720,00
106	BALANCEAMENTO DAS RODAS	SERV	80	R\$	41,00	R\$	3.280,00
107	TROCA DO AMORTECEDOR DA MALA	SERV	9	R\$	39,00	R\$	351,00
108	TROCA DAS BUCHAS DO EIXO TRASEIRO	SERV	18	R\$	39,00	R\$	702,00
109	CÂMBAGEM	SERV	40	R\$	147,00	R\$	5.880,00
110	TROCA DA BUCHA DA CAIXA DE DIREÇÃO	SERV	18	R\$	58,00	R\$	1.044,00
111	TROCA DAS BUCHAS DO AGREGADO	SERV	18	R\$	58,00	R\$	1.044,00
112	TROCA DAS BIELETAS	SERV	18	R\$	39,00	R\$	702,00
113	TROCA DAS BUCHAS DO TIRANTE	SERV	18	R\$	39,00	R\$	702,00
114	TROCA DAS BALANÇAS	SERV	18	R\$	58,00	R\$	1.044,00
5	TROCA DOS COXINS SUPERIORES DOS AMORTECEDORES	SERV	18	R\$	58,00	R\$	1.044,00
TOTAL:						R\$	47.760,00

LOTE XII - GRUPO 03 - SISTEMA DE FREIO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL
116	REPARO DO CILINDRO MESTRE	SERV	9	R\$ 103,00	R\$ 927,00
117	REPARO DO HIDROVACUO	SERV	9	R\$ 103,00	R\$ 927,00
118	TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO	SERV	27	R\$ 48,00	R\$ 1.296,00
119	TROCA DO CABO DE FREIO DE MÃO	SERV	9	R\$ 48,00	R\$ 432,00
120	TROCA DO CILINDRO MESTRE	SERV	9	R\$ 90,00	R\$ 810,00
121	TROCA DAS LONAS DE FREIO	SERV	27	R\$ 48,00	R\$ 1.296,00
122	TROCA DO HIDROVACUO	SERV	9	R\$ 88,00	R\$ 792,00
123	REVISÃO DOS FREIOS	SERV	27	R\$ 149,00	R\$ 4.023,00
124	TROCA DOS DISCOS DE FREIO	SERV	27	R\$ 200,00	R\$ 5.400,00
125	TROCA DOS TAMBORES DE FREIO	SERV	9	R\$ 91,00	R\$ 819,00
126	TROCA DAS MANGUEIRAS DE FREIO	SERV	9	R\$ 58,00	R\$ 522,00
127	TROCA DO CANO DE FREIO	SERV	9	R\$ 58,00	R\$ 522,00
128	TROCA DO CILINDRO DA RODA TRASEIRA	SERV	9	R\$ 58,00	R\$ 522,00
TOTAL:					R\$ 18.288,00

GRUPO 04 - TRANSMISSÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL
129	REVISÃO DO DIFERENCIAL	SERV	4	R\$ 403,00	R\$ 1.612,00
130	TROCA DA CRUZETA DA TRANSMISSÃO	SERV	4	R\$ 80,00	R\$ 320,00
131	TROCA DA TRANSMISSÃO	SERV	4	R\$ 80,00	R\$ 320,00
132	TROCA DO DIFERENCIAL	SERV	4	R\$ 244,00	R\$ 976,00
133	TROCA DOS SEMI-EIXOS	SERV	4	R\$ 97,00	R\$ 388,00
134	TROCA DO ROLAMENTO DO SEMI-EIXO	SERV	4	R\$ 97,00	R\$ 388,00
135	TROCA DA JUNTA HOMOCINETICA	SERV	9	R\$ 97,00	R\$ 873,00
136	TROCA DA SEMI-ARVORE	SERV	9	R\$ 97,00	R\$ 873,00
137	TROCA DA TRIZETA	SERV	9	R\$ 97,00	R\$ 873,00

JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI

RUA GUANABARA Nº162, ENTRONCAMENTO CEP 65913-447 IMPERATRIZ-MA

Fone: (99) 3525-1898 CNPJ: 19.969.621/0001-06 INSC. EST.: 124336663

Email: lojaodocarro@gmail.com


DISTRIBUIDOR DE PEÇAS MECÂNICAS E ELÉTRICAS

138	TIRA VAZAMENTO DO DIFERENCIAL	SERV	9	R\$	138,00	R\$	1.242,00
139	TROCA DE COIFAS EXTERNA	SERV	9	R\$	60,00	R\$	540,00
140	TROCA DE COIFAS INTERNA	SERV	9	R\$	60,00	R\$	540,00
141	TROCA DO PINO GROSSO DA COROA	SERV	4	R\$	142,00	R\$	568,00
142	TROCA DA COROA DE DIFERENCIAL	SERV	4	R\$	152,00	R\$	608,00
143	TROCA PIÃO DO DIFERENCIAL	SERV	4	R\$	152,00	R\$	608,00
144	TROCA DOS SATELITES E PLANETARIA	SERV	4	R\$	152,00	R\$	608,00
145	TROCA DOS ROLAMENTOS DA COROA	SERV	4	R\$	115,00	R\$	460,00
146	TROCA DOS ROLAMENTOS DO PIÃO	SERV	4	R\$	115,00	R\$	460,00

TOTAL:
R\$ 12.257,00
GRUPO 05 - RODAS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL
147	TROCA DO ROLAMENTO TRASEIRO	SERV	18	R\$ 58,00	R\$ 1.044,00
148	TROCA DO ROLAMENTO DIANTEIRO	SERV	18	R\$ 58,00	R\$ 1.044,00
149	TROCA DO CUBO DE RODA	SERV	18	R\$ 58,00	R\$ 1.044,00
150	CONERTO DE PNEU	SERV	54	R\$ 20,00	R\$ 1.080,00
151	DESEMPENO DE CALHA	SERV	27	R\$ 52,00	R\$ 1.404,00
152	RODÍZIO DE PNEUS	SERV	54	R\$ 28,00	R\$ 1.512,00
153	TROCA DE CILINDRO DA RODA	SERV	14	R\$ 58,00	R\$ 812,00

TOTAL:
R\$ 7.940,00
GRUPO 06 - CAMBIO E EMBREAGEM

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL
154	TROCA DO KIT DE EMBREAGEM	SERV	14	R\$ 269,00	R\$ 3.766,00
155	REPARO DA CAIXA DE MARCHA	SERV	6	R\$ 657,00	R\$ 3.942,00
156	TROCA DA TRAVA DA CAIXA DE MARCHA	SERV	6	R\$ 46,00	R\$ 276,00
157	TIRAR VAZAMENTO DA CAIXA DE MARCHA	SERV	6	R\$ 187,00	R\$ 1.122,00
158	TROCA DO ÓLEO DA CAIXA DE MARCHA	SERV	15	R\$ 68,00	R\$ 1.020,00
159	TROCA DO FIXO DA CAIXA DE MARCHA	SERV	6	R\$ 72,00	R\$ 432,00
160	TROCA DO ACOPLAMENTO DA CAIXA DE MARCHA	SERV	6	R\$ 72,00	R\$ 432,00
161	TROCA DAS BUCHAS DA ALAVANCA	SERV	6	R\$ 8,00	R\$ 48,00
162	TROCA DOS RETENTORES LATERAIS	SERV	6	R\$ 72,00	R\$ 432,00
163	TROCA DOS SINCRONIZADORES DA CAIXA	SERV	6	R\$ 72,00	R\$ 432,00
164	TROCA DA ENGRENAGEM DE 3ª VELOCIDADE	SERV	6	R\$ 197,00	R\$ 1.182,00
165	TROCA DO TAMBOR SINCRONIZADOR 3 E 4	SERV	6	R\$ 142,00	R\$ 852,00

TOTAL:
R\$ 13.936,00
GRUPO 07 - SISTEMA ELÉTRICO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL
166	REPARO DO MOTOR DE PARTIDA	SERV	8	R\$ 127,00	R\$ 1.016,00
167	REPARO DO ALTERNADOR	SERV	8	R\$ 115,00	R\$ 920,00

JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI

RUA GUANABARA Nº162, ENTRONCAMENTO CEP 65913-447 IMPERATRIZ-MA

Fone: (99) 3525-1898 CNPJ: 19.969.621/0001-06 INSC. EST.: 124336663

Email: lojaodocarro@gmail.com



Lojão do Carro

DISTRIBUIDOR DE PEÇAS MECÂNICAS E ELÉTRICAS

168	TROCA DO AUTOMÁTICO DO MOTOR DE PARTIDA	SERV	8	R\$	77,00	R\$	616,00
169	TROCA DO EIXO BENDIX	SERV	8	R\$	77,00	R\$	616,00
170	TROCA DA CHAVE DE LUZ	SERV	8	R\$	77,00	R\$	616,00
171	TROCA DO LIMPADOR DE PARA-BRISA	SERV	8	R\$	39,00	R\$	312,00
172	TROCA DO BULBO DA RÉ	SERV	8	R\$	39,00	R\$	312,00
173	TROCA DA BOMBA DE ESGUICHO	SERV	8	R\$	44,00	R\$	352,00
174	TROCA DO PAINEL DE INSTRUMENTO	SERV	9	R\$	161,00	R\$	1.449,00
175	TROCA DO CABO DE VELOCIMETRO	SERV	9	R\$	72,00	R\$	648,00
176	TROCA DOS FARÓIS	SERV	10	R\$	57,00	R\$	570,00
177	TROCA DAS LANTERNAS TRASEIRAS	SERV	10	R\$	57,00	R\$	570,00
178	TROCA DO COMANDO DE SERTA	SERV	10	R\$	96,00	R\$	960,00
179	TROCA DO CILINDRO DE IGNIÇÃO	SERV	9	R\$	72,00	R\$	648,00
180	TROCA DO VENTILADOR DO RADIADOR	SERV	9	R\$	72,00	R\$	648,00
181	TROCA DA BOBINA DE IGNIÇÃO	SERV	10	R\$	72,00	R\$	720,00
182	TROCA DO MOTOR DO LIMPADOR DE PÁRABRISA	SERV	9	R\$	96,00	R\$	864,00
183	TROCA DO MOTOR DE PARTIDA	SERV	7	R\$	72,00	R\$	504,00
184	TROCA DO ALTERNADOR	SERV	7	R\$	72,00	R\$	504,00
185	TROCA DO SENSOR DE TEMPERATURA	SERV	7	R\$	72,00	R\$	504,00
186	REPARO DO MOTOR DO VENTILADOR	SERV	7	R\$	144,00	R\$	1.008,00
187	REPARO DO MOTOR DO LIMPADOR DE PARABRISA	SERV	7	R\$	144,00	R\$	1.008,00
188	TROCA DAS LÂMPADAS DO FAROL	SERV	7	R\$	22,00	R\$	154,00
189	REVISÃO DO SISTEMA ELETRICO	SERV	27	R\$	371,00	R\$	10.017,00
190	REPARO DO VENTILADOR INTERNO	SERV	14	R\$	129,00	R\$	1.806,00
191	TROCA DO RELE DO FAROL	SERV	14	R\$	72,00	R\$	1.008,00
192	TROCA DO RELE DO PISCA	SERV	14	R\$	72,00	R\$	1.008,00
193	TROCA DA CAIXA DE FUSIVEL	SERV	14	R\$	142,00	R\$	1.988,00
194	REPARO DO SISTEMA DE GIROFLEX	SERV	6	R\$	485,00	R\$	2.910,00
195	CONCERTO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA	SERV	14	R\$	243,00	R\$	3.402,00
196	CONCERTO RADIADOR	SERV	14	R\$	164,00	R\$	2.296,00
197	TROCA DE VALVULA DO RADIADOR	SERV	14	R\$	77,00	R\$	1.078,00
198	TROCA DO REFIL DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL	SERV	14	R\$	77,00	R\$	1.078,00
199	TROCA DA TAMPA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA	SERV	14	R\$	50,00	R\$	700,00
TOTAL:						R\$	42.810,00
GRUPO 08 - SISTEMA DE MONTAGEM							
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT		V. UNIT.		V. TOTAL
200	TROCA DAS MAQUINAS DOS VIDROS	SERV	4	R\$	41,00	R\$	164,00
201	TROCA DAS FECHADURAS DAS PORTAS	SERV	4	R\$	41,00	R\$	164,00

JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI

RUA GUANABARA Nº162, ENTRONCAMENTO CEP 65913-447 IMPERATRIZ-MA

Fone: (99) 3525-1898 CNPJ: 19.969.621/0001-06 INSC. EST.: 124336663

Email: lojaodocarro@gmail.com



DISTRIBUIDOR DE PEÇAS MECÂNICAS E ELÉTRICAS

202	TROCAS DAS MAÇANETAS INTERNAS DAS PORTAS	SERV	4	R\$	41,00	R\$	164,00
203	TROCA DAS MAÇANETAS EXTERNAS DAS PORTAS	SERV	4	R\$	41,00	R\$	164,00
204	TROCA DOS FORROS DAS PORTAS	SERV	4	R\$	41,00	R\$	164,00
205	TROCA DAS BORRACHAS DAS PORTAS	SERV	4	R\$	41,00	R\$	164,00
206	TROCA DO QUEBRA SOL	SERV	4	R\$	41,00	R\$	164,00
207	TROCA DO RETROVISOR INTERNO	SERV	4	R\$	41,00	R\$	164,00
208	TROCA DO RETROVISOR EXTERNO	SERV	4	R\$	41,00	R\$	164,00
209	TROCA DA BORRACHA DA MALA	SERV	4	R\$	41,00	R\$	164,00
210	TROCA DOS BANCOS	SERV	4	R\$	41,00	R\$	164,00
211	TROCA DOS CALÇOS DOS BANCOS	SERV	4	R\$	41,00	R\$	164,00
212	MOLDURA DO PARA LAMA	SERV	4	R\$	70,00	R\$	280,00
213	TELA FRONTAL	SERV	4	R\$	70,00	R\$	280,00
214	TROCA DAS MOLDURAS DAS MAÇANETAS	SERV	4	R\$	36,00	R\$	144,00
TOTAL:						R\$	2.672,00

GRUPO 09 - FUNILARIA E PINTURA POR PEÇA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL
215	PARA LAMAS DIANTEIROS	SERV	4	R\$ 456,00	R\$ 1.824,00
216	PAINEL DIANTEIRO	SERV	3	R\$ 506,00	R\$ 1.518,00
217	LATERAIS	SERV	3	R\$ 506,00	R\$ 1.518,00
218	TETO	SERV	3	R\$ 623,00	R\$ 1.869,00
219	CAPÔ	SERV	3	R\$ 567,00	R\$ 1.701,00
220	PORTAS DIANTEIRAS	SERV	3	R\$ 623,00	R\$ 1.869,00
221	PORTA TRASEIRA	SERV	3	R\$ 623,00	R\$ 1.869,00
222	PISO	SERV	3	R\$ 567,00	R\$ 1.701,00
223	PARA CHOQUE DIANTEIRO E TRASEIRO	SERV	4	R\$ 567,00	R\$ 2.268,00
224	CAIXA DE RODAS	SERV	4	R\$ 567,00	R\$ 2.268,00
225	TAMPA DA MALA	SERV	3	R\$ 567,00	R\$ 1.701,00
226	SOLDA E EMBORRACHAMENTO DA MALA	SERV	3	R\$ 567,00	R\$ 1.701,00
227	SOLDA DAS LONGARINAS	SERV	3	R\$ 567,00	R\$ 1.701,00
228	POLIMENTO	SERV	9	R\$ 253,00	R\$ 2.277,00
TOTAL:					R\$ 25.785,00
TOTAL GERAL:					R\$ 267.967,00

Diego Saurin Parente
 Diego Saurin Parente - Titular Administrador
 RG nº 049.958.322.013-5 SESP-MA
 CPF nº 047.266.611-83

[CNPJ:19.969.621/0001-06]
 JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
 R Guanabara, 162
 Entrocamento - CEP:65.913-447
 IMPERATRIZ - MARANHÃO

JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI

RUA GUANABARA Nº162, ENTRONCAMENTO CEP 65913-447 IMPERATRIZ-MA

Fone: (99) 3525-1898 CNPJ: 19.969.621/0001-06 INSC. EST.: 124336663

Email: lojaodocarro@gmail.com



000036

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREÇO MÉDIO DE MERCADO

GRUPO 01 - MOTOR					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL
01	REPARO DO MOTOR (abrir o motor, observar as peças a serem trocadas, trocalas, retificar a peças que podem passar por este procedimento quais sejam, biela, bloco do motor, eixo-vira-brequeim e o cabeçote, repõem-se as peças e fecha-se o motor)	SERV	9	783,67	7.053,03
02	TROCA DO COMANDO DE VÁLVULA	SERV	9	164,67	1.482,03
03	TROCA DO VIRA BREQUIM	SERV	9	188,33	1.694,97
04	TROCA DA CORREIA DENTADA	SERV	9	132,00	1.188,00
05	TROCA DA DESCARGA	SERV	9	75,67	681,03
06	TROCA DA BOMBA D'ÁGUA	SERV	9	95,00	855,00
07	TROCA DO COXIM DO MOTOR	SERV	9	54,00	486,00
08	TROCA DA BOMBA DE ÓLEO	SERV	12	183,67	2.204,04
09	TROCA DE TENSOR E CORRENTE	SERV	9	104,67	942,03
10	TROCA DO RETENTOR DA POLIA	SERV	9	61,00	549,00
11	TROCA DO RADIADOR	SERV	9	60,00	540,00
12	TROCA DAS VELAS	SERV	9	28,33	254,97
13	TROCA DO CARTER	SERV	9	126,33	1.136,97
14	TROCA DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL	SERV	9	123,67	1.113,03
15	REGULAGEM GERAL DO MOTOR	SERV	9	126,33	1.136,97
16	REGULAGEM DA VÁLVULA	SERV	9	118,67	1.068,03
17	DIAGNOSTICO ELETRONICO MOTOR	SERV	14	193,00	2.702,00
18	REPARO SISTEMA INJEÇÃO	SERV	9	179,67	1.617,03
19	TROCA DO RETENTOR DO VOLANTE	SERV	9	179,67	1.617,03
20	TIRA VAZAMENTO DO MOTOR	SERV	9	165,00	1.485,00
21	DESCARBONIZAÇÃO DO MOTOR	SERV	4	637,00	2.548,00
22	TROCA DO ÓLEO DO MOTOR	SERV	54	37,00	1.998,00
23	LIMPEZA DO TANQUE	SERV	12	91,00	1.092,00
24	TROCA DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL	SERV	27	27,00	729,00
25	TROCA DO FILTRO DE ÓLEO	SERV	27	27,00	729,00
26	TROCA DO FILTRO DE AR	SERV	27	27,00	729,00
27	REVISÃO DE REFRIGERAÇÃO	SERV	27	359,00	9.693,00
28	TROCA DA JUNTA DO CABEÇOTE	SERV	7	120,33	842,31
29	ESMERILHAMENTO DO CABEÇOTE	SERV	7	126,33	884,31
30	DESCARBONIZAÇÃO DO CABEÇOTE	SERV	7	343,00	2.401,00
31	TROCA DOS RETENTORES DE VÁLVULAS	SERV	7	22,33	156,31
32	RETIFICA COMPLETA DO BLOCO	SERV	7	634,00	4.438,00
33	RETIFICA DO VIRA BREQUIM	SERV	7	210,33	1.472,31
34	TROCA DAS VÁLVULAS DO CABEÇOTE	SERV	7	27,00	189,00



000037

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

35	TROCA DOS GUIAS DE VALVULA DO CABEÇOTE	SERV	7	27,00	189,00
36	TROCA DA JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULA	SERV	7	27,00	189,00
37	RETIFICA DAS SEDES DO CABEÇOTE	SERV	10	33,00	330,00
38	TROCA DA CORREIA DO HIDRÁULICO	SERV	7	40,33	282,31
39	TROCA DA JUNTA DE ADMISSÃO	SERV	7	64,33	450,31
40	TROCA DA JUNTA DE TRANSMISSÃO	SERV	7	59,67	417,69
41	PLANAGEM DO CABEÇOTE	SERV	9	159,33	1.433,97
42	LIMPEZA DOS SENSORES	SERV	8	55,67	445,36
43	REPARO DO COMPRESSOR DE AR	SERV	9	55,67	501,03
44	TROCA DA JUNTA DO COLETOR	SERV	9	82,33	740,97
45	TROCA DO SENSOR MAP	SERV	9	82,33	740,97
46	TROCA DO SENSOR DE ROTAÇÃO	SERV	9	37,67	339,03
47	TROCA DO SENSOR DE BORBOLETA	SERV	9	39,67	357,03
48	TROCA DO SENSOR DE VELOCIDADE	SERV	9	37,67	339,03
49	TROCA DOS CABOS DE VELA	SERV	9	26,00	234,00
50	TROCA DA ESPOLETA DO BLOCO	SERV	9	59,67	537,03
51	TROCA DO CABO DO ACELERADOR	SERV	9	59,67	537,03
52	TROCA DO CABO DE EMBREAGEM	SERV	9	59,67	537,03
53	SOLDA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL	SERV	7	109,00	763,00
54	EXTRAÇÃO DE PARAFUSO	SERV	9	66,33	596,97
55	CARGA DE GÁS	SERV	9	175,00	1.575,00
56	TROCA DO SENSOR DE MARCHA LENTA	SERV	6	26,00	156,00
57	REGULARIZAÇÃO DE ACELERAÇÃO	SERV	7	26,00	182,00
58	TROCA DA BOMBA HIDRÁULICA	SERV	7	211,33	1.479,31
59	REPARO DA BOMBA HIDRÁULICA	SERV	7	971,00	6.797,00
60	TROCA DO MANGOTE DO RADIADOR	SERV	7	26,00	182,00
61	REGULAGEM DO CAPO	SERV	8	64,33	514,64
62	TROCA DAS BUCHAS ALAVANCA CX DE MARCHA	SERV	8	51,67	413,36
63	TROCA DOS SUSPENSORES DA DESCARGA	SERV	14	51,67	723,38
64	TROCA RETENTORES EXTERNOS	SERV	9	51,67	465,03
65	TROCA DOS TUCHOS	SERV	9	102,00	918,00
66	TROCA DOS BALACINS	SERV	14	102,00	1.428,00
67	TROCA DO ESTICADOR DA CORREIA DENTADA	SERV	14	102,00	1.428,00
68	TROCA DA Sonda LAMBADA	SERV	9	102,00	918,00
69	TROCA DOS BICOS INJETORES	SERV	9	82,67	744,03
70	LIMPEZA DE BICO E CORPO DA BORBOLETA	SERV	9	82,67	744,03
71	TROCA DO REGULADOR DE PRESSÃO	SERV	9	61,00	549,00
72	LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO	SERV	9	63,33	569,97
73	REMOVER E INSTALAR AGREGADO DO MOTOR	SERV	9	219,67	1.977,03
74	TROCA DA BATERIA	SERV	5	19,00	95,00



000038

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

75	TROCA DA ALAVANCA CAIXA DE MACHA C/ ACOPLAMENTO	SERV	9	89,00	801,00
76	CONFEÇÃO DO SUPORTE DO DRIVE	SERV	9	89,00	801,00
77	INSTALAÇÃO APARELHO DE TRANSMISSÃO	SERV	9	114,00	1.026,00
78	SUBSTITUIÇÃO DO DRIVE	SERV	9	89,00	801,00
79	TROCA KIT PIÃO E ENGRENAGEM VELOCÍMETRO	SERV	9	98,00	882,00
80	TROCA BOLA MARCADOR DE COMBUSTÍVEL	SERV	9	98,00	882,00
81	TROCA COMANDO DE VÁLVULA	SERV	9	98,00	882,00
82	TROCA DO TANQUE	SERV	9	98,00	882,00
83	TROCA DA ENGRENAGEM CORREIA DENTADA	SERV	9	98,00	882,00
84	REMOÇÃO DO CABEÇOTE	SERV	9	63,33	569,97
					97.935,91

GRUPO 02 - SUSPENSÃO E DIREÇÃO					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL
85	REVISÃO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA	SERV	18	187,33	3.371,94
86	REVISÃO DA SUSPENSÃO TRASEIRA	SERV	18	187,33	3.371,94
87	TROCA DOS PIVÔS	SERV	18	106,67	1.920,06
88	TROCA DOS AMORTECEDORES	SERV	54	62,00	3.348,00
89	TROCA DOS TERMINAIS DE DIREÇÃO	SERV	18	62,00	1.116,00
90	TROCA DA CAIXA DE DIREÇÃO	SERV	7	118,67	830,69
91	LEVANTAR A DIANTEIRA	SERV	7	137,67	963,69
92	LEVANTAR A TRASEIRA	SERV	7	137,67	963,69
93	REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO	SERV	7	197,33	1.381,31
94	TROCA DA ARTICULAÇÃO	SERV	7	58,00	406,00
95	TROCA DOS BRAÇOS DE DIREÇÃO	SERV	7	58,00	406,00
96	REAPERTO GERAL	SERV	7	74,00	518,00
97	TROCA DO ROLAMENTO DA COLUNA DO AMORTECEDOR	SERV	7	58,00	406,00
98	TROCA DAS BATENTES DO AMORTECEDOR	SERV	27	58,00	1.566,00
99	TROCA DA BORRACHA DO AMORTECEDOR	SERV	27	39,33	1.061,91
100	TROCA DAS MOLAS ASPIRAL	SERV	14	39,33	550,62
101	TROCA DA BARRA DA DIREÇÃO	SERV	14	39,33	550,62
102	TROCA DAS BUCHAS DAS BALANÇAS	SERV	27	39,33	1.061,91
103	TROCA DAS BUCHAS DO ESTABILIZADOR	SERV	27	39,33	1.061,91
104	REGULAGEM DA CAIXA DE DIREÇÃO	SERV	18	79,00	1.422,00
105	ALINHAMENTO DA DIREÇÃO	SERV	80	56,00	4.480,00
106	BALANCEAMENTO DAS RODAS	SERV	80	39,00	3.120,00
107	TROCA DO AMORTECEDOR DA MALA	SERV	9	40,33	362,97
108	TROCA DAS BUCHAS DO EIXO TRASEIRO	SERV	18	40,33	725,94
109	CAMBAGEM	SERV	40	152,00	6.080,00
110	TROCA DA BUCHA DA CAIXA DE DIREÇÃO	SERV	18	59,67	1.074,06



000039

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

111	TROCA DAS BUCHAS DO AGREGADO	SERV	18	59,67	1.074,06
112	TROCA DAS BIELETAS	SERV	18	40,33	725,94
113	TROCA DAS BUCHAS DO TIRANTE	SERV	18	40,33	725,94
114	TROCA DAS BALANÇAS	SERV	18	59,67	1.074,06
115	TROCA DOS COXINS SUPERIORES DOS AMORTECEDORES	SERV	18	59,67	1.074,06
TOTAL:					46.795,32

GRUPO 03 - SISTEMA DE FREIO					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL
116	REPARO DO CILINDRO MESTRE	SERV	9	98,00	882,00
117	REPARO DO HIDROVACUO	SERV	9	98,00	882,00
118	TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO	SERV	27	45,33	1.223,91
119	TROCA DO CABO DE FREIO DE MÃO	SERV	9	45,33	407,97
120	TROCA DO CILINDRO MESTRE	SERV	9	85,33	767,97
121	TROCA DAS LONAS DE FREIO	SERV	27	45,33	1.223,91
122	TROCA DO HIDROVACUO	SERV	9	83,33	749,97
123	REVISÃO DOS FREIOS	SERV	27	154,00	4.158,00
124	TROCA DOS DISCOS DE FREIO	SERV	27	207,33	5.597,91
125	TROCA DOS TAMBORES DE FREIO	SERV	9	94,00	846,00
126	TROCA DAS MANGUEIRAS DE FREIO	SERV	9	59,67	537,03
127	TROCA DO CANO DE FREIO	SERV	9	59,67	537,03
128	TROCA DO CILINDRO DA RODA TRASEIRA	SERV	9	59,67	537,03
TOTAL:					18.350,73

GRUPO 04 - TRANSMISSÃO					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL
129	REVISÃO DO DIFERENCIAL	SERV	4	382,67	1.530,68
130	TROCA DA CRUZETA DA TRANSMISSÃO	SERV	4	76,00	304,00
131	TROCA DA TRANSMISSÃO	SERV	4	76,00	304,00
132	TROCA DO DIFERENCIAL	SERV	4	231,67	926,68
133	TROCA DOS SEMI-EIXOS	SERV	4	92,00	368,00
134	TROCA DO ROLAMENTO DO SEMI-EIXO	SERV	4	92,00	368,00
135	TROCA DA JUNTA HOMOCINETICA	SERV	9	92,00	828,00
136	TROCA DA SEMI-ARVORE	SERV	9	92,00	828,00
137	TROCA DA TRIZETA	SERV	9	92,00	828,00
138	TIRA VAZAMENTO DO DIFERENCIAL	SERV	9	143,33	1.289,97
139	TROCA DE COIFAS EXTERNA	SERV	9	62,33	560,97
140	TROCA DE COIFAS INTERNA	SERV	9	62,33	560,97
141	TROCA DO PINO GROSSO DA COROA	SERV	4	147,33	589,32
142	TROCA DA COROA DE DIFERENCIAL	SERV	4	157,67	630,68
143	TROCA PIÃO DO DIFERENCIAL	SERV	4	157,67	630,68
144	TROCA DOS SATELITES E PLANETARIA	SERV	4	157,67	630,68



000040

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

145	TROCA DOS ROLAMENTOS DA COROA	SERV	4	118,67	474,68
146	TROCA DOS ROLAMENTOS DO PIÃO	SERV	4	118,67	474,68
TOTAL:					12.127,99

GRUPO 05 - RODAS					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL
147	TROCA DO ROLAMENTO TRASEIRO	SERV	18	59,67	1.074,06
148	TROCA DO ROLAMENTO DIANTEIRO	SERV	18	59,67	1.074,06
149	TROCA DO CUBO DE RODA	SERV	18	59,67	1.074,06
150	CONERTO DE PNEU	SERV	54	20,33	1.097,82
151	DESEMPENO DE CALHA	SERV	27	53,67	1.449,09
152	RODÍZIO DE PNEUS	SERV	54	29,00	1.566,00
153	TROCA DE CILINDRO DA RODA	SERV	14	59,67	835,38
TOTAL:					8.170,47

GRUPO 06 - CAMBIO E EMBREAGEM					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL
154	TROCA DO KIT DE EMBREAGEM	SERV	14	257,00	3.598,00
155	REPARO DA CAIXA DE MARCHA	SERV	6	628,00	3.768,00
156	TROCA DA TRAVA DA CAIXA DE MARCHA	SERV	6	44,00	264,00
157	TIRAR VAZAMENTO DA CAIXA DE MARCHA	SERV	6	178,33	1.069,98
158	TROCA DO ÓLEO DA CAIXA DE MARCHA	SERV	15	65,00	975,00
159	TROCA DO FIXO DA CAIXA DE MARCHA	SERV	6	69,00	414,00
160	TROCA DO ACOPLAMENTO DA CAIXA DE MARCHA	SERV	6	69,00	414,00
161	TROCA DAS BUCHAS DA ALAVANCA	SERV	6	7,33	43,98
162	TROCA DOS RETENTORES LATERAIS	SERV	6	69,00	414,00
163	TROCA DOS SINCRONIZADORES DA CAIXA	SERV	6	69,00	414,00
164	TROCA DA ENGRENAGEM DE 3ª VELOCIDADE	SERV	6	188,33	1.129,98
165	TROCA DO TAMBOR SINCRONIZADOR 3 E 4	SERV	6	135,67	814,02
TOTAL:					13.318,96

GRUPO 07 - SISTEMA ELÉTRICO					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL
166	REPARO DO MOTOR DE PARTIDA	SERV	8	132,00	1.056,00
167	REPARO DO ALTERNADOR	SERV	8	118,67	949,36
168	TROCA DO AUTOMÁTICO DO MOTOR DE PARTIDA	SERV	8	79,67	637,36
169	TROCA DO EIXO BENDIX	SERV	8	79,67	637,36
170	TROCA DA CHAVE DE LUZ	SERV	8	79,67	637,36
171	TROCA DO LIMPADOR DE PARA-BRISA	SERV	8	40,33	322,64
172	TROCA DO BULBO DA RÉ	SERV	8	40,33	322,64



000041

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

173	TROCA DA BOMBA DE ESGUICHO	SERV	8	42,00	336,00
174	TROCA DO PAINEL DE INSTRUMENTO	SERV	9	153,67	1.383,03
175	TROCA DO CABO DE VELOCIMETRO	SERV	9	69,00	621,00
176	TROCA DOS FARÓIS	SERV	10	54,00	540,00
177	TROCA DAS LANTERNAS TRASEIRAS	SERV	10	54,00	540,00
178	TROCA DO COMANDO DE SERTA	SERV	10	91,67	916,70
179	TROCA DO CILINDRO DE IGNIÇÃO	SERV	9	69,00	621,00
180	TROCA DO VENTILADOR DO RADIADOR	SERV	9	69,00	621,00
181	TROCA DA BOBINA DE IGNIÇÃO	SERV	10	69,00	690,00
182	TROCA DO MOTOR DO LIMPADOR DE PÁRABRISA	SERV	9	91,67	825,03
183	TROCA DO MOTOR DE PARTIDA	SERV	7	69,00	483,00
184	TROCA DO ALTERNADOR	SERV	7	69,00	483,00
185	TROCA DO SENSOR DE TEMPERATURA	SERV	7	69,00	483,00
186	REPARO DO MOTOR DO VENTILADOR	SERV	7	137,67	963,69
187	REPARO DO MOTOR DO LIMPADOR DE PARABRISA	SERV	7	137,67	963,69
188	TROCA DAS LÂMPADAS DO FAROL	SERV	7	21,00	147,00
189	REVISÃO DO SISTEMA ELÉTRICO	SERV	27	354,33	9.566,91
190	REPARO DO VENTILADOR INTERNO	SERV	14	123,33	1.726,62
191	TROCA DO RELE DO FAROL	SERV	14	69,00	966,00
192	TROCA DO RELE DO PISCA	SERV	14	69,00	966,00
193	TROCA DA CAIXA DE FUSÍVEL	SERV	14	135,67	1.899,38
194	REPARO DO SISTEMA DE GIROFLEX	SERV	6	463,67	2.782,02
195	CONCERTO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA	SERV	14	232,00	3.248,00
196	CONCERTO RADIADOR	SERV	14	170,00	2.380,00
197	TROCA DE VÁLVULA DO RADIADOR	SERV	14	79,67	1.115,38
198	TROCA DO REFIL DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL	SERV	14	79,67	1.115,38
199	TROCA DA TAMPA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA	SERV	14	51,67	723,38
TOTAL:					41.668,93

GRUPO 08 - SISTEMA DE MONTAGEM					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL
200	TROCA DAS MAQUINAS DOS VIDROS	SERV	4	39,00	156,00
201	TROCA DAS FECHADURAS DAS PORTAS	SERV	4	39,00	156,00
202	TROCAS DAS MAÇANETAS INTERNAS DAS PORTAS	SERV	4	39,00	156,00
203	TROCA DAS MAÇANETAS EXTERNAS DAS PORTAS	SERV	4	39,00	156,00
204	TROCA DOS FORROS DAS PORTAS	SERV	4	39,00	156,00
205	TROCA DAS BORRACHAS DAS PORTAS	SERV	4	39,00	156,00
206	TROCA DO QUEBRA SOL	SERV	4	39,00	156,00
207	TROCA DO RETROVISOR INTERNO	SERV	4	39,00	156,00



000042


ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

208	TROCA DO RETROVISOR EXTERNO	SERV	4	39,00	156,00
209	TROCA DA BORRACHA DA MALA	SERV	4	39,00	156,00
210	TROCA DOS BANCOS	SERV	4	39,00	156,00
211	TROCA DOS CALÇOS DOS BANCOS	SERV	4	39,00	156,00
212	MOLDURA DO PARA LAMA	SERV	4	72,67	290,68
213	TELA FRONTAL	SERV	4	72,67	290,68
214	TROCA DAS MOLDURAS DAS MAÇANETAS	SERV	4	37,33	149,32
TOTAL:					2.602,68

GRUPO 09 - FUNILARIA E PINTURA POR PEÇA					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL
215	PARA LAMAS DIANTEIROS	SERV	4	472,67	1.890,68
216	PAINEL DIANTEIRO	SERV	3	525,00	1.575,00
217	LATERAIS	SERV	3	525,00	1.575,00
218	TETO	SERV	3	599,00	1.797,00
219	CAPÔ	SERV	3	545,33	1.635,99
220	PORTAS DIANTEIRAS	SERV	3	599,00	1.797,00
221	PORTA TRASEIRA	SERV	3	599,00	1.797,00
222	PISO	SERV	3	545,33	1.635,99
223	PARA CHOQUE DIANTEIRO E TRASEIRO	SERV	4	545,33	2.181,32
224	CAIXA DE RODAS	SERV	4	545,33	2.181,32
225	TAMPA DA MALA	SERV	3	545,33	1.635,99
226	SOLDA E EMBORRACHAMENTO DA MALA	SERV	3	545,33	1.635,99
227	SOLDA DAS LONGARINAS	SERV	3	545,33	1.635,99
228	POLIMENTO	SERV	9	262,00	2.358,00
TOTAL:					25.332,27

TOTAL GERAL:	266.303,26
---------------------	-------------------

Buritirana (MA), 21 de Fevereiro de 2019



Tonisley dos Santos Sousa
Secretário Municipal de Administração